





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Poggio a Segoni"**Isolato: **29**Oggetto: **Abitazione rurale e annesso rustici**Scheda: **8C**

Edif. N°: **1** F. 53 Part 13
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Edificio a sviluppo diacronico in pietra intonacata su 2/3 piani.

Edif. N°: **2** F. 53 Part 13
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Edificio in pietra intonacata su due piani, con scala esterna di accesso al 1° piano

Edif. N°: **2a** F. 53 Part 13
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **SV**
Rustico adiacente annesso all'abitazione

Edif. N°: **3** F. 53 Part 122
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Fienile di pendio in pietra intonacata con grigliato in laterizio

Edif. N°: **3a** F. 53 Part 122
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Stalle in pietra e laterizio uso rimessa

Edif. N°: **3b** F. 53 Part 122
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **CCA**
Tettoia con struttura portante lignea uso rimessa



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: "Poggio a Segoni"

Isolato: 29

Oggetto: Abitazione rurale e annesso rustici

Scheda: 8C

Edif. N°:	4	F. 53 Part 120
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	V	
Aia lastricata in laterizio		

Edif. N°:	5	F. 53 Part 120
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	CCA	
Cisterna in pietra		

Edif. N°:	6	F. 53 Part 119
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	CCA	
Tettoia in legno		

Edif. N°:	7	F. 53 Part 117
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	CCA	
Box in legno		

Edif. N°:	8	F. 53 Part 118
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	N	
Pozzo in pietra e laterizio		

Edif. N°:	9	F. 53 Part 120
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	CCA	
Rimessa in laterizio e lamiera		

Edif. N°:	10	F. 53 Part 187
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	N	
Tettoia in legno e lamiera		



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Poggio a Segoni"

Oggetto: Abitazione rurale e annesso rustici

Isolato: 29

Scheda: 8C



Edif. N° 1;2;2a

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1;2

3



Edif. N° 1;2;8

4



Edif. N° 2

5



Edif. N° 3;4

6



Edif. N° 3;3a;3b

7



Edif. N° 3;3a

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Poggio a Segoni"

Oggetto: Abitazione rurale e annesso rustici

Isolato: 29

Scheda: 8C



Edif. N° 5

9



Edif. N° 6

10



Edif. N° 7

11



Edif. N° 9

12



Edif. N° 10

13