




Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Badessine**Isolato: **30A**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **33C**

Edif. N°: **1** F. 56 Part 17
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Gravi**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Edificio colonico a tre piani ristrutturato a civile abitazione

Edif. N°: **1a** F. 56 Part 17
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **SV**
Ampliamento della civile abitazione consistente in corpo di pendio a 1-2 piani giustapposto con scala esterna

Edif. N°: **2** F. 56 Part 17
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Loggia con forno

Edif. N°: **2a** F. 56 Part 272
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Superfettazione per locale tecnico

Edif. N°: **3** F. 56 Part 17
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**
Annesso a un piano giustapposto adibito a magazzino

Edif. N°: **4** F. 56 Part 10
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**
Edificio colonico a 2-3 piani trasformato in civile abitazione



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Badessine**

Isolato: **30A**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **33C**

Edif. N°: 4a	F. 56 Part 11
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: Frazionamento in più alloggi	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Corpo aggiunto in aggetto al 1° piano per servizio igienico con pilastri e cordolo di sostegno in c.a.	

Edif. N°: 5	F. 56 Part 5
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: Frazionamento in più alloggi	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Annessi precari in muratura e baracche in materiali vari	

Edif. N°: 6	F. 56 Part 19
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: Frazionamento in più alloggi	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Pessimo	
Valore: V	
Annesso rustico in muratura con copertura parzialmente crollata	

Edif. N°: 6a	F. 56 Part 23
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: Frazionamento in più alloggi	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Baracche in materiali vari giustapposte	

Edif. N°: 7	F. 56 Part 23
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: Frazionamento in più alloggi	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Baracca in lamiera	

Edif. N°: 8	F. 56 Part 22
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: Frazionamento in più alloggi	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoie in materiali vari	

Edif. N°: 9	F. 56 Part 11
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: Frazionamento in più alloggi	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Cattivo	
Valore: SV	
Piccola capanna in muratura	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Badessine**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **30A**

Scheda: **33C**



Edif. N° 1-9

1



Edif. N° 1;4

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1

4



Edif. N° 1a;2

5



Edif. N° 2;3

6



Edif. N° 3;2a;1

7



Edif. N° 4

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Badessine**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **30A**

Scheda: **33C**



Edif. N° 4

9



Edif. N° 4;4a

10



Edif. N° 5

11



Edif. N° 5

12



Edif. N° 6

13



Edif. N° 6a

14



Edif. N° 7

15



Edif. N° 8

16



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Badessine**

Isolato: **30A**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **33C**



Edif. N° **9**

17