





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Valacchio**Isolato: **32**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **7C**

Edif. N°: **1** F. 53 Part 35
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Casa colonica a sviluppo diacr. unit., 2p, abitazione sovrapp. a rustici separati, adibita a civ. abit. temp. Accesso al 1° tramite scala est. scoperta, con loggia/portico di sbarco, a 1 campata. Rasapietra e copertura a capanna

Edif. N°: **1a** F. 53 Part 35
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Manufatto monocell. a 1p, copertura resa praticabile, sormontata da pergolato in legno, muratura di pietrame con cantonali in conci di pietra

Edif. N°: **1b** F. 53 Part 35
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**

Tettoia su pilastri in mattoni, giustapposta sul fronte N

Edif. N°: **2** F. 53 Part 46
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **No data**

Annesso rustico di pendio, con porcilaia lungo il fronte O, volume allungato

Edif. N°: **2a** F. 53 Part 46
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**

Tettoia recente giustapposta sul fronte E



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Valacchio**

Isolato: **32**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **7C**



Edif. N° **1;1a**

1



Edif. N° **1;1b**

2



Edif. N° **2;2a**

3