





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Valacchio**Isolato: **32**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **8C**

Edif. N°: **1** F. 76 Part 6
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**
Casa colonica sviluppo diacr.unit., 2p, volumi a corpo doppio, abitaz.sovrapp.a rustici separati, ristruttur. a civ.abit.temp.Scala est.scoperta in pietra. Presenza in pietra a filaretto, parz.sui fronti N e O

Edif. N°: **2** F. 76 Part 171
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Annesso rustico, 1p, sviluppo diacr.unit., muratura di pietrame parz.intonacata. 2 ingressi a arco di cui uno ribassato, di ristruttur.recente, sul fronte O. Copertura a capanna

Edif. N°: **3** F. 76 Part 173
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Aia lastricata in cotto

Edif. N°: **4** F. 76 Part 172
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Cattivo**
 Valore: **V**
fienile di pendio, sviluppo diacr.unit. (2 corpi sfalsati lungo il pendio con copertura a capanna). Presenza di grigliati in mattoni nella testata a valle. Rasapietra



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Valacchio**

Isolato: **32**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **8C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 2

3



Edif. N° 2;3

4



Edif. N° 4

5