




Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Colli**Isolato: **32**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **19C**

Edif. N°: **1** F. 76 Part 71  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **RV**

**Casa colonica sviluppo diacr. ristruttur. a 3 unità abit, corpo originario a 2p, con fronte timpanato e corpo giustapp. a 2p corto a capanna. Fronti N e S; 2 scale est. parallele ai fronti. Rasapietra, angolari in cotto**

Edif. N°: **1a** F. 76 Part 71  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Rustico**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**

**Tettoia parallela a fronte O e corte int.allungata, accessibile da arco ribassato fronte S, 3 campate con 2 pilastri in pietra forma cilindrica, forno in aderenza a N**

Edif. N°: **1b** F. 76 Part 70  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Cattivo**  
 Valore: **N**

**Tettoia in legno giustapposta al fronte O, ad uso laboratorio artigiano**

Edif. N°: **1c** F. 76 Part 74  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **SV**

**Annesso a 1p in aderenza sul fronte E, disposto perpendicolarmente (tettoia coperta a capanna con corpo di testata) intonacata con copertura unica a capanna**

Edif. N°: **2** F. 76 Part 71  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **Rustico**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **SV**

**Rustico a 1p, in muratura di pietrame, con tettoia avamposta a S**

Edif. N°: **3** F. 76 Part 71  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **Rustico**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **V**

**Fienile di pendio con parata giustapposta sul fronte S, in muratura con finitura rasapietra, coperture a capanna sfalsate**



Luglio 1997

## COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Colli**

Isolato: **32**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **19C**

Edif. N°: **3a** F. **76** Part **71**  
Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**  
Dest. d'uso: **No data**  
Alterazioni Tipologiche: **No data**  
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
Stato di conservazione: **Pessimo**  
Valore: **V**  
**Aia lastricata in cotto**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Colli**

Isolato: **32**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **19C**



Edif. N° 1;1c

1



Edif. N° 1;1a;1b

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1;1a

4



Edif. N° 1;1a

5



Edif. N° 3;3a

6