





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Colli**Isolato: **32**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **21C**

Edif. N°: **1** F. 76 Part 71
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Abitazione di addetti all'agricoltura**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**
Casa colonica, sviluppo diacr.unit., nucleo orig.monocell.a 3p e corpo giustapp a 2p. Accesso all'abitazione da scala esterna scoperta in angolo a SE. Rasapietra con cantonali in pietra.Nelcorpo monocell. 2 aperture sovrapp.in cotto a sesto

Edif. N°: **1a** F. 76 Part 74
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Annesso rustico a 1p, giustapposto a NE

Edif. N°: **1b** F. 76 Part 71
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Pozzo di forma quadrata in pietra

Edif. N°: **1c** F. 76 Part 74
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Annesso 1p, in pietrame giustapposto sul fronte N. Copertura a capanna

Edif. N°: **2** F. 76 Part 71
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Rustico separato (stalletti) con copertura a capanna

Edif. N°: **2a** F. 76 Part 71
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Annesso rustico forma quadrata in pietra



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Colli**

Isolato: **32**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **21C**

Edif. N°: 3	F. 76 Part 71
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Porcilaia in volume allungato in pietrame a vista, con angolari in mattoni	

Edif. N°: 4	F. 76 Part 71
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: CCA	
Concimaia inutilizzata	

Edif. N°: 5	F. 76 Part 71
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Fienile di pendio a sviluppo diacronico unitario	

Edif. N°: 5a	F. 76 Part 71
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Aia lastricata in cotto	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Colli**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **32**

Scheda: **21C**



Edif. N° **pan.**

1



Edif. N° **1;1a;1c;2**

2



Edif. N° **1;1b;1c;3**

3



Edif. N° **1;1b;2;2a**

4



Edif. N° **1b;3;5;5a**

5



Edif. N° **3;4;5**

6