





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Nuova Casa Bindi"**Isolato: **33**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **1C**

Edif. N°: 1	F. 79 Part 4
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche: Ristrutturazione distributiva	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Edificio in pietra a sviluppo diacronico su 2-3 piani, con cornici in pietra alle finestre	

Edif. N°: 1a	F. 79 Part 4
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: CCA	
Tettoia in legno	

Edif. N°: 1b	F. 79 Part 4
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
Dest. d'uso: rustico trasformato in civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche: Ristrutturazione distributiva	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Rustico di pendio in pietra, su un piano, annesso a 1	

Edif. N°: 2	F. 79 Part 80
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Gravi	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Rustico in pietra con mostre e angolari in laterizio	

Edif. N°: 3	F. 79 Part 4
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
Dest. d'uso: rustico trasformato in civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche: Ristrutturazione distributiva	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Gravi	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Fienile di pendio in pietra, con conci angolari in pietra e grigliato in laterizio sul fronte principale	

Edif. N°: 3a	F. 79 Part 4
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Piscina su terrazzamento lastricato in cotto	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Nuova Casa Bindi"**

Isolato: **33**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **1C**

Edif. N°:	3b	F. 79	Part 4
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale:	No data
Dest. d'uso:	No data		
Alterazioni Tipologiche:	No data		
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data		
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data		
Stato di conservazione:	No data		
Valore:	CCA		
Tettoie in legno e lamiera per ricovero legna			

Edif. N°:	3c	F. 79	Part 4
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale:	No data
Dest. d'uso:	No data		
Alterazioni Tipologiche:	No data		
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data		
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data		
Stato di conservazione:	No data		
Valore:	CCA		
Cantina interrata			

Edif. N°:	4	F. 79	Part 4
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale:	No data
Dest. d'uso:	No data		
Alterazioni Tipologiche:	No data		
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data		
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data		
Stato di conservazione:	No data		
Valore:	N		
Tettoia in lamiera			



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE



Toponimo: "Casa Nuova Bindi"

Isolato: 33

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 1C

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 79 Part 4
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Edificio in pietra a sviluppo diacronico su 2-3 piani, con cornici in pietra alle finestre

Edif. N°: **1a** F. 79 Part 4
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **CCA**
Tettoia in legno

Edif. N°: **1b** F. 79 Part 4
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Rustico di pendio in pietra, su un piano, annesso a 1

Edif. N°: **2** F. 79 Part 80
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Rustico in pietra con mostre e angolari in laterizio

Edif. N°: **3** F. 79 Part 4
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Fienile di pendio in pietra, con conci angolari in pietra e grigliato in laterizio sul fronte principale

Edif. N°: **3a** F. 79 Part 4
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Piscina su terrazzamento lastricato in cotto



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Casa Nuova Bindi"**

Isolato: **33**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **1C**

Edif. N°: **3b** F. 79 Part 4

Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**

Dest. d'uso: **No data**

Alterazioni Tipologiche: **No data**

Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**

Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **CCA**

Tettoie in legno e lamiera per ricovero legna

Edif. N°: **3c** F. 79 Part 4

Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**

Dest. d'uso: **No data**

Alterazioni Tipologiche: **No data**

Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**

Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **CCA**

Cantina interrata

Edif. N°: **4** F. 79 Part 4

Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**

Dest. d'uso: **No data**

Alterazioni Tipologiche: **No data**

Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**

Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

Tettoia in lamiera



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Nuova Casa Bindi"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 33

Scheda: 1C



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1b

3



Edif. N° 1a

4



Edif. N° 2

5



Edif. N° 2

6



Edif. N° 3

7



Edif. N° 3

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Nuova Casa Bindi"

Isolato: 33

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 1C



Edif. N° 3a

9



Edif. N° 3b

10



Edif. N° 3c

11



Edif. N° 4

12



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Casa Nuova Bindi"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 33

Scheda: 1C



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1b

3



Edif. N° 1a

4



Edif. N° 2

5



Edif. N° 2

6



Edif. N° 3

7



Edif. N° 3

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Casa Nuova Bindi"

Isolato: 33

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 1C



Edif. N° 3a

9



Edif. N° 3b

10



Edif. N° 3c

11



Edif. N° 4

12