





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Casa Lati"**Isolato: **33**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **2C**

Edif. N°: **1** F. 79 Part 21
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Edificio a sviluppo sincronico su due piani, intonacato, con accesso al primo piano tramite scala esterna e loggia

Edif. N°: **1a** F. 79 Part 21
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Porticato al piano terra

Edif. N°: **1b** F. 79 Part 21
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Garage in muratura intonacata

Edif. N°: **2** F. 79 Part 21
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Parata di pendio anteposta al fienile di pendio con muratura in pietra e accesso a arco con mostre in laterizio

Edif. N°: **2a** F. 79 Part 21
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Fienile di pendio in pietra ora adibito a rimessa

Edif. N°: **2b** F. 79 Part 22
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**
Rimessa in laterizio



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: "Casa Lati"

Isolato: 33

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 2C

Edif. N°:	2c	F. 79 Part 21
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso:	Altro uso	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	Buono	
Valore:	N	
Stalle in laterizio con annesso muro di recinzione e rustico coperto in lamiera		

Edif. N°:	3	F. 79 Part 21
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	Buono	
Valore:	V	
Aia lastricata in laterizio		

Edif. N°:	4	F. 79 Part 21
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	Buono	
Valore:	CCA	
Rustico in laterizio di recente fattura adibito a cantina		

Edif. N°:	5	F. 79 Part 21
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	CCA	
Pozzo in laterizio		

Edif. N°:	6	F. 79 Part 22
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	N	
teetoie in lamiera con struttura portante lignea		

Edif. N°:	7	F. 79 Part 53
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	SV	
Concimaia		

Edif. N°:	8	F. 79 Part 53
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	N	
Tettoia in lamiera uso deposito legna		



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Casa Lati"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 33

Scheda: 2C



Edif. N° no data

1



Edif. N° 1;1a

2



Edif. N° 1;1a

3



Edif. N° 1;1b

4



Edif. N° 2;2a;3

5



Edif. N° 2b;2c

6



Edif. N° 2c

7



Edif. N° 2a;2c

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Casa Lati"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 33

Scheda: 2C



Edif. N° 4

9



Edif. N° 5

10



Edif. N° 6

11



Edif. N° 7

12



Edif. N° 8

13