





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Pozzino"**Isolato: **33**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **10C**

Edif. N°:	1	F. 81 Part 17
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso:	Civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche:	Introduzione servizi	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	Buono	
Valore:	V	
Casa-torre di pendio a sviluppo diacronico in pietra, su 3 piani, con accesso al 1° p. tramite scala esterna in pietra con loggia		

Edif. N°:	1a	F. 81 Part 17
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso:	rustico trasformato in civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	Buono	
Valore:	V	
Rustico adiacente a 1 con struttura portante in laterizio e copertura in coppi, parzialmente tamponato, annesso alla residenza		

Edif. N°:	1b	F. 81 Part 17
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: Originario
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	Buono	
Valore:	V	
Forno chiuso in pietra adiacente a 1		

Edif. N°:	2	F. 81 Part 17
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso:	Altro uso	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	Buono	
Valore:	V	
Fienile di pendio in pietra con grigliato in laterizio. Architrave in legno all'entrata		

Edif. N°:	3	F. 81 Part 17
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso:	Altro uso	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	Buono	
Valore:	V	
Aia lastricata in laterizio sopra rustico di pendio in pietra seminterrato uso cantina		

Edif. N°:	4	F. 81 Part 17
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: Originario
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	Buono	
Valore:	V	
Pozzo in pietra		



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Pozzino"**

Isolato: **33**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **10C**

Edif. N°: **5** F. 81 Part 18
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **N**
Tettoia in vetroresina



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Pozzino"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 33

Scheda: 10C



Edif. N° 1;1a;1b

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1;1a

3



Edif. N° 2;3

4



Edif. N° 2;3

5



Edif. N° 2;3

6



Edif. N° 1a;4

7



Edif. N° 5

8