



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE



Toponimo: "Casa Monteresi"

Isolato: 33

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 11C

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 79 Part 96
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio in pietra a sviluppo diacronico su due piani, con scale esterne di accesso al primo piano. Conci angolari in pietra

Edif. N°: **1a** F. 79 Part 96
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Tettoia in lamiera sull'entrata

Edif. N°: **2** F. 79 Part 40
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**
Stalla per maiali in pietra con muro di recinzione in pietra

Edif. N°: **3** F. 79 Part 40
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Cattivo**
 Valore: **V**
Fienile di pendio in pietra con grigliato in laterizio. angolari e mostre in laterizio

Edif. N°: **3a** F. 79 Part 40
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**
Parata di pendio in pietra con accesso doppio a arco

Edif. N°: **4** F. 79 Part 40
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Vasca in pietra di raccolta acqua piovana



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Casa Moneresi"**

Isolato: **33**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **11C**

Edif. N°: **5** F. 81 Part 28
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
Dest. d'uso: **Altro uso**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **SV**
Rustico in pietra con anteposta tettoia con struttura portante in laterizio

Edif. N°: **6** F. 79 Part 40
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **V**
Pozzo in pietra



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Casa Monteresi"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 33

Scheda: 11C



Edif. N° 1;2

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1

4



Edif. N° 6

5



Edif. N° 1;2

6



Edif. N° 2

7



Edif. N° 3

8