





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Santa Fortunata"**Isolato: **34**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **1C**

Edif. N°: **1** F. 82 Part 101
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Edificio in pietra a sviluppo sincronico su 2 p, con accesso al 1° tramite scale esterne e loggia ora vetrata. Mar capiani in laterizio alle finestre superiore, ad arco riabbassato.

Edif. N°: **2** F. 82 Part 103
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Stalla in pietra con conci angolari in pietra

Edif. N°: **2a** F. 82 Part 103
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Tettoia in lamiera

Edif. N°: **3** F. 82 Part 102
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Fienile in laterizio con grigliato in laterizio e architravi in cemento trasformato in rimessa

Edif. N°: **3a** F. 82 Part 102
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Serra in metallo e nylon

Edif. N°: **3b** F. 82 Part 94
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Serra in metallo e nylon



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Santa Fortunata"**

Isolato: **34**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **1C**

Luglio 1997

Edif. N°: 4	F. 82 Part 101
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Box in lamiera	

Edif. N°: 5	F. 82 Part 102
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia in lamiera	

Edif. N°: 6	F. 82 Part 103
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Serra in metallo e nylon	

Edif. N°: 7	F. 82 Part 101
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia precaria	

Edif. N°: 8	F. 82 Part 105
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: CCA	
Pozzo in laterizio	

Edif. N°: 9	F. 82 Part 156
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: SV	
Concimaia in pietra	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Santa Fortunata"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 34

Scheda: 1C



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1

4



Edif. N° 2;2a

5



Edif. N° 2;2a

6



Edif. N° 3

7



Edif. N° 3a

8



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Santa Fortunata"

Isolato: 34

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 1C

Luglio 1997

