





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Corpo Santo di Sotto"**Isolato: **34**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **4C**

Edif. N°: **1** F. 85 Part 58
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio in pietra a sviluppo sincronico su due piani, con angolari e mostre in laterizio alle finestre

Edif. N°: **1a** F. 85 Part 58
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Cattivo**
 Valore: **CCA**
Rustico adiacente a 1 in pietra, con angolari in laterizio

Edif. N°: **1b** F. 85 Part 58
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **SV**
Rustico adiacente a 1 con grigliato in laterizio

Edif. N°: **1c** F. 85 Part 58
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Tettoia precaria in lamiera

Edif. N°: **1d** F. 85 Part 123
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Pergolato con struttura portante in cemento

Edif. N°: **2** F. 85 Part 123
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Box in lamiera



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: "Corpo Santo di Sotto"

Isolato: 34

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 4C

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Edif. N°: | 3 | F. 85 Part 310 |
| Datazione: | Presente al 1825 | Usò attuale: No data |
| Dest. d'uso: | No data | |
| Alterazioni Tipologiche: | No data | |
| Alterazioni Architettoniche Esterne: | No data | |
| Alterazioni Architettoniche Interne: | No data | |
| Stato di conservazione: | No data | |
| Valore: | N | |
| Baracca in lamiera | | |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Edif. N°: | 4 | F. 85 Part 60 |
| Datazione: | Presente al 1825 | Usò attuale: No data |
| Dest. d'uso: | No data | |
| Alterazioni Tipologiche: | No data | |
| Alterazioni Architettoniche Esterne: | No data | |
| Alterazioni Architettoniche Interne: | No data | |
| Stato di conservazione: | No data | |
| Valore: | N | |
| Baracca in legno e lamiera | | |

| | | |
|--|-------------------------|----------------------------------|
| Edif. N°: | 5 | F. 85 Part 60 |
| Datazione: | Presente al 1825 | Usò attuale: Inutilizzato |
| Dest. d'uso: | No data | |
| Alterazioni Tipologiche: | No data | |
| Alterazioni Architettoniche Esterne: | Leggere | |
| Alterazioni Architettoniche Interne: | No data | |
| Stato di conservazione: | Medio | |
| Valore: | V | |
| Edificio in pietra a sviluppo diacronico su 2 p con nucleo monocellulare a 3p. Accesso al 1° tramite scala esterna in lat., nella corte | | |

| | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|
| Edif. N°: | 5a | F. 85 Part 60 |
| Datazione: | Presente al 1825 | Usò attuale: Inutilizzato |
| Dest. d'uso: | No data | |
| Alterazioni Tipologiche: | No data | |
| Alterazioni Architettoniche Esterne: | No data | |
| Alterazioni Architettoniche Interne: | No data | |
| Stato di conservazione: | Medio | |
| Valore: | V | |
| Rustico in pietra adiacente a 5 con conci angolari in pietra | | |

| | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|
| Edif. N°: | 5b | F. 85 Part 60 |
| Datazione: | Presente al 1825 | Usò attuale: Inutilizzato |
| Dest. d'uso: | No data | |
| Alterazioni Tipologiche: | No data | |
| Alterazioni Architettoniche Esterne: | No data | |
| Alterazioni Architettoniche Interne: | No data | |
| Stato di conservazione: | Cattivo | |
| Valore: | V | |
| Rustico in pietra con parata annessa | | |

| | | |
|--|-------------------------|----------------------------------|
| Edif. N°: | 5c | F. 85 Part 60 |
| Datazione: | Presente al 1825 | Usò attuale: Inutilizzato |
| Dest. d'uso: | No data | |
| Alterazioni Tipologiche: | No data | |
| Alterazioni Architettoniche Esterne: | Leggere | |
| Alterazioni Architettoniche Interne: | No data | |
| Stato di conservazione: | Cattivo | |
| Valore: | V | |
| Stalla in pietra con porta tamponata in laterizio | | |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Edif. N°: | 5d | F. 85 Part 60 |
| Datazione: | Presente al 1825 | Usò attuale: Inutilizzato |
| Dest. d'uso: | No data | |
| Alterazioni Tipologiche: | No data | |
| Alterazioni Architettoniche Esterne: | Leggere | |
| Alterazioni Architettoniche Interne: | No data | |
| Stato di conservazione: | Cattivo | |
| Valore: | V | |
| Forno chiuso in pietra | | |

| | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|
| Edif. N°: | 5e | F. 85 Part 60 |
| Datazione: | Presente al 1825 | Usò attuale: No data |
| Dest. d'uso: | No data | |
| Alterazioni Tipologiche: | No data | |
| Alterazioni Architettoniche Esterne: | No data | |
| Alterazioni Architettoniche Interne: | No data | |
| Stato di conservazione: | No data | |
| Valore: | N | |
| Tettoia in lamiera chiusa parzialmente con lamiera | | |



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Corpo Santo di Sotto"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 34

Scheda: 4C



Edif. N° 1;1d

1



Edif. N° 1;1a;1b

2



Edif. N° 1a;1c

3



Edif. N° 2

4



Edif. N° 3;5e

5



Edif. N° 3

6



Edif. N° 5

7



Edif. N° 5a;5c

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Corpo Santo di Sotto"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 34

Scheda: 4C



Edif. N° 5b;5d;5e

9



Edif. N° 5b

10



Edif. N° 5

11



Edif. N° 5;5a

12