



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE



Toponimo: "Casa Rota"

Isolato: 34

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 15C

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 84 Part 51
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio in pietra a sviluppo diacronico unitario su 2 piani, con parti ricostruite in laterizio. Mostre in laterizio alle finestre

Edif. N°: **1a** F. 84 Part 51
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Parata in pietra adiacente a 1, ora parte annessa alla residenza, con accesso ad arco ora vetrato

Edif. N°: **2** F. 84 Part 245
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Fienile di pendio in pietra e grigliato in laterizio

Edif. N°: **2a** F. 84 Part 245
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Rustico in pietra adiacente a 1

Edif. N°: **3** F. 84 Part 245
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **No data**
Aia in fase di ricostruzione, presenta ora una gettata di cemento

Edif. N°: **4** F. 84 Part 51
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Pozzo in pietra



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Casa Rota"**

Isolato: **34**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **15C**

Edif. N°: **5** F. **84** Part **248**
Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **CCA**
Tettoia con struttura portante lignea



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Casa Rota"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 34

Scheda: 15C



Edif. N° 1;4



Edif. N° 1



Edif. N° 1;1a



Edif. N° 1a



Edif. N° 2;2a;3



Edif. N° 2



Edif. N° 1;2;2a



Edif. N° 5