





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Pozzo**Isolato: **35**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **1C**

Edif. N°: **1** F. 83 Part 25
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Ex casa colonica adibita a civ. abit. perm., 2p, sviluppo unit. sincr., forma compatta, in aderenza a N alla villa, in muratura con finitura rasapietra, copertura a 3 falde

Edif. N°: **1a** F. 83 Part 25
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Annesso rustico a sviluppo unitario sincronico, in aderenza a N al n°1, in muratura con finitura rasapietra

Edif. N°: **1b** F. 83 Part 25
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Civile abitazione realizzata in ex annessi rustici, con rimessa impostata su muro di sostegno, livello della strada. Muratura con finitura rasapietra

Edif. N°: **1c** F. 83 Part 24
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **No data**
Corpo demolito

Edif. N°: **2** F. 83 Part 24
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Rustico di pendio, in muratura con finitura rasapietra e angolari in conci di pietra; copertura a capanna

Edif. N°: **2a** F. 83 Part 24
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Annesso rustico, di pendio, con parata a S in aderenza a O a 2 e 2a, muratura con finitura rasapietra, copertura a capanna



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Pozzo**

Isolato: **35**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **1C**

Edif. N°: **2b** F. 83 Part 24
Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
Dest. d'uso: **Rustico**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **V**
Annessi rustici inglobanti stalle e locali di servizio, in muratura con finitura rasapietra, con coperture in grigliato



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Pozzo**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **35**

Scheda: **1C**



Edif. N° 1;1a

1



Edif. N° 1b

2



Edif. N° 2a;2b

3



Edif. N° 2

4