





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Il Pozzo**Isolato: **35**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **3C**Edif. N°: **1** F. 83 Part 25Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**Alterazioni Tipologiche: **No data**Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **V****Ex abitaz. di addetti all'agricoltura adibita a civ.abitperm., 2p, con rustici inutilizzati in aderenza e separati. Muratura con finitura rasapietra, copertura a capanna**Edif. N°: **1a** F. 83 Part 25Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione permanente**Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **V****2 annessi rustici, parzialmente ristrutturati, in muratura con finitura rasapietra, 2 coperture sfalsate, a capanna e a falda unica**Edif. N°: **1b** F. 83 Part 30Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**Dest. d'uso: **Altro uso**Alterazioni Tipologiche: **No data**Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **CCA****Rimessa in muratura**Edif. N°: **1c** F. 83 Part 25Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**Dest. d'uso: **No data**Alterazioni Tipologiche: **No data**Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **V****Annesso parzialmente ristrutturato, inglobante forno, in muratura con finitura rasapietra**Edif. N°: **2** F. 83 Part 29Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**Dest. d'uso: **Rustico**Alterazioni Tipologiche: **No data**Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **V****Ex porcilaia, inutilizzata, in aderenza alla limonaia della villa, in muratura con finitura rasapietra ed angolari in mattoni**Edif. N°: **3** F. 83 Part 175Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**Dest. d'uso: **Rustico**Alterazioni Tipologiche: **Restauro senza alterazioni**Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **SV****Rustico di pendio, in muratura con finitura rasapietra e copertura a capanna**



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Il Pozzo**

Isolato: **35**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **3C**

Edif. N°: **3a** F. 83 Part 175
Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
Dest. d'uso: **Rustico**
Alterazioni Tipologiche: **Restauro senza alterazioni**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **SV**
Parata in aderenza a N, con copertura a capanna asimmetrica



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Il Pozzo**

Isolato: **35**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **3C**



Edif. N° **1;1a;1b;1c;2**

1



Edif. N° **1a;2**

2



Edif. N° **1c**

3



Edif. N° **3;3a**

4



Edif. N° **3;3a;3b**

5