




Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casanova Fornacelle**Isolato: **36**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **5C**

Edif. N°: 1	F. 81 Part 56
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: Ristrutturazione distributiva	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Casa colonica diacronica unitaria a 3p, attualmente adibita a caseificio: edificio di forma compatta con muratura di pietrame e laterizio e copertura a padiglione	

Edif. N°: 1a	F. 81 Part 56
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: CCA	
Ampliamento del Caseificio: edificio a 1 piano giustapposto	

Edif. N°: 1b	F. 81 Part 56
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Corpo tecnico giustapposto	

Edif. N°: 2	F. 81 Part 56
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Annesso rustico a 1 piano con tettoia giustapposta all'edificio 1.	

Edif. N°: 3	F. 81 Part 56
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: Civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche: Ristrutturazione distributiva	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Corpo a 2 piani con copertura a capanna, giustapposto all'edificio 1, adibito a civile abitazione	

Edif. N°: 4	F. 81 Part 56
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Gravi	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Parata in parte tamponata per la realizzazione di un ripostiglio	



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casanova Fornacelle**

Isolato: **36**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **5C**

Luglio 1997

Edif. N°: 4a	F. 81 Part 56
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Cattivo	
Valore: V	
Annesso rustico	

Edif. N°: 4b	F. 81 Part 56
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Corpo aggiunto in muratura	

Edif. N°: 5	F. 81 Part 57
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Annesso rustico: edificio di pendio con copertura a capanna	

Edif. N°: 6	F. 81 Part 57
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Annesso rustico - tettoia	

Edif. N°: 7	F. 81 Part 57
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Fienile con tettoia giustapposta: grigliati in laterizio su 3 lati e finestra a arco sulla facciata di ingresso, copertura a capanna	

Edif. N°: 7a	F. 81 Part 57
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Aia con muretto perimetrale e pavimentazione in cotto	

Edif. N°: 7b	F. 81 Part 57
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Corpo aggiunto in muratura	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Casanova Fornacelle**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **36**

Scheda: **5C**



Edif. N° **pan.**

1



Edif. N° **1;1a**

2



Edif. N° **1;5**

3



Edif. N° **2;1**

4



Edif. N° **4;3;1;4a**

5



Edif. N° **4;3**

6



Edif. N° **4a;4**

7



Edif. N° **1a;4b**

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Casanova Fornacelle**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **36**

Scheda: **5C**



Edif. N° 1;2

9



Edif. N° 5

10



Edif. N° 6

11



Edif. N° 7;7a

12




Edif. N° 7;7b

13



Edif. N° 7

14



Edif. N° 7

15



Edif. N° 8

16