



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE



ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Carpella"**

Isolato: **39**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **1C**



Edif. N°: **1** F. **86** Part **8**  
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**  
Dest. d'uso: **No data**  
Alterazioni Tipologiche: **Assenti**  
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**  
Stato di conservazione: **Pessimo**  
Valore: **V**

**Edificio di pendio a sviluppo diacronico in pietra, su due piani, con nucleo monocellulare a tre piani. Presenta parti crollate.**



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Carpella"

Isolato: 39

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: 1C

Luglio 1997



Edif. N° 1