





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Farneta"**Isolato: **39**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **3C**

Edif. N°: 1	F. 86 Part 23
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche: Frazionamento in più alloggi	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Edificio in pietra a sviluppo diacronico, su 2-3 p, loggia al 1° in corpo giustapposto. Conci angolari in pietra e mostre in laterizio alle finestre	

Edif. N°: 1a	F. 86 Part 23
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: SV	
Tettoia adiacente a 1 con struttura portante in laterizio. Chiusa con canniccio	

Edif. N°: 2	F. 86 Part 23
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: rustico trasformato in civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche: Ristrutturazione distributiva	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Gravi	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Fienile in pietra con mostre in laterizio alle finestre e parzialmente intonacato al pt	

Edif. N°: 2a	F. 86 Part 23
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: rustico trasformato in civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Pessimo	
Valore: V	
Rustico in pietra in fase di parziale ricostruzione	

Edif. N°: 2b	F. 86 Part 23
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: SV	
Stalle in laterizio	

Edif. N°: 3	F. 86 Part 23
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Pozzo in cemento	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Farneta"

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **39**

Scheda: **3C**



Edif. N° pan.

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1

4



Edif. N° 1a

5



Edif. N° 2

6



Edif. N° 2

7



Edif. N° 2;2a

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Farneta"

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **39**

Scheda: **3C**



Edif. N° 2b

9



Edif. N° 2b

10



Edif. N° 3

11