





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casa Nuova**Isolato: **40A**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **6C**

Edif. N°: **1** F. 84 Part 87  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Gravi**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **SV**  
**Ex casa colonica a 2 piani ristrutturata in civile abitazione (2 u.f.)**

Edif. N°: **2** F. 84 Part 114  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **Altro uso**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **SV**  
**Rustico (fienile) con tettoia**

Edif. N°: **2a** F. 84 Part 114  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
**Tettoia in legno con copertura in cotto giustapposta**

Edif. N°: **3** F. 84 Part 108  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
**Baracche in materiali vari**

Edif. N°: **4** F. 84 Part 87  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
**Gazebo in metallo**

Edif. N°: **5** F. 84 Part 110  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
**Annesso in muratura**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casa Nuova**

Isolato: **40A**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **6C**

Edif. N°: <b>6</b>	F. 84 Part 207
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>CCA</b>	
<b>Annesso agricolo in muratura</b>	

Edif. N°: <b>7</b>	F. 84 Part 115
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>SV</b>	
<b>Annesso agricolo (stalletti)</b>	

Edif. N°: <b>8</b>	F. 84 Part 115
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Parata</b>	

Edif. N°: <b>8a</b>	F. 84 Part 115
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Annesso agricolo giustapposto</b>	

Edif. N°: <b>9</b>	F. 84 Part 115
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>Civile abitazione permanente</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Gravi</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>Gravi</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>SV</b>	
<b>Ex cantina e granaio trasformati in civile abitazione con garage al pt</b>	

Edif. N°: <b>9a</b>	F. 84 Part 115
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Civile abitazione di nuova costruzione a 2 piani giustapposta</b>	

Edif. N°: <b>9b</b>	F. 84 Part 115
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>SV</b>	
<b>Forno e accesso alla cantina</b>	

Edif. N°: <b>10</b>	F. 84 Part 122
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>SV</b>	
<b>Pozzo</b>	



Luglio 1997

## COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casa Nuova**

Isolato: **40A**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **6C**

Edif. N°: **11** F. **84** Part **221**  
Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**  
Dest. d'uso: **No data**  
Alterazioni Tipologiche: **No data**  
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
Stato di conservazione: **No data**  
Valore: **N**  
**Tettoia in ferro e lamiera**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Casa Nuova**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **40A**

Scheda: **6C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 2;2a

2



Edif. N° 2;2a

3



Edif. N° 5

4



Edif. N° 8;7

5



Edif. N° 9a;9

6



Edif. N° 9b

7



Edif. N° 6

8



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Casa Nuova**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **40A**

Scheda: **6C**



Edif. N° 3

9



Edif. N° 3

10



Edif. N° 3

11



Edif. N° 3

12



Edif. N° 3

13



Edif. N° 4

14



Edif. N° 10

15



Edif. N° 11

16



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Casa Nuova**

Isolato: **40A**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **6C**



Edif. N° **8a**

17