




Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Ospedaletto di sotto**Isolato: **40B**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **2C**

Edif. N°: 1	F. 89 Part 32
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche: Frazionamento in più alloggi	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Gravi	
Alterazioni Architettoniche Interne: Gravi	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Ex casa colonica a 2 piani trasformata in civile abitazione (3 u.f.)	

Edif. N°: 2	F. 89 Part 32
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Parata con archi in laterizio e copertura a falda unica	

Edif. N°: 2a	F. 89 Part 32
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Annesso rustico (stalletti)	

Edif. N°: 3	F. 89 Part 32
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Box in lamiera	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Ospedaletto di sotto**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **40B**

Scheda: **2C**



Edif. N° 1;2

1



Edif. N° 1

2




Edif. N° 1

3



Edif. N° 2;2a

4



Edif. N° 2;3

5



Edif. N° 3

6