



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE



Toponimo: **La Rinfusola**

Isolato: **44**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **9C**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 88 Part 243
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Ex casa colon.,2p, ristruttur.uso civ.abit., prec.con abit.sovrapp.a a rustici. Muratura di pietrame e laterizio. Scala est.ristrutt.in avancorpo, con ingresso a arco al pt.In angolo SE ingresso a arco, sovrastanti aperture a arco

Edif. N°: **1a** F. 88 Part 243
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Totali**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Corpo di fabbrica, 3p,ristrutt.uso civ.abit., con ampliamento e sopraelevazione in angolo a NO. Muratura di pietrame stuccata, con ampliamento in mattoni

Edif. N°: **1b** F. 88 Part 243
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Annesso,1p, in muratura in aderenza sul fronte NE

Edif. N°: **1c** F. 88 Part 243
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**
Garage in mattoni

Edif. N°: **2** F. 88 Part 77
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Annesso a 1p in muratura

Edif. N°: **3** F. 88 Part 77
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Ex fienile di pendio



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **La Rinfusola**

Isolato: **44**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **9C**

Edif. N°: 3a	F. 88 Part 77
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: CCA	
Corpi a 2p, giustapposti lateralmente di recente costruzione	

Edif. N°: 4	F. 88 Part 77
Datazione: Dopo il 1935	Usò attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche: Frazionamento in più alloggi	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Gravi	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: CCA	
Ex abitazione di addetti agric., 3p, pendio, ristrutturata (con rialzamento di 1p) a 2 civ. abit.perm. Pietra a vista, rialzamento in mattoni	

Edif. N°: 5	F. 88 Part 77
Datazione: No data	Usò attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Annesso rustico di pendio, volume allungato, con porcilaia lungo il fronte N. Pietra stuccata con aperture in grigliato e angolari in mattoni	

Edif. N°: 5a	F. 88 Part 77
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Baracca in materiali vari	

Edif. N°: 6	F. 88 Part 77
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Annesso in muratura a 1p	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **La Rinfusola**

Isolato: **44**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **9C**



Edif. N° **pan.**



Edif. N° **1;1a**



Edif. N° **1;1a;1b**



Edif. N° **1**



Edif. N° **1c**



Edif. N° **2**



Edif. N° **3;3a**



Edif. N° **3;3a**



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **La Rinfusola**

Isolato: **44**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **9C**



Edif. N° 4

9



Edif. N° 3;5;5a

10



Edif. N° 3;5

11



Edif. N° 3;4;6

12