





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Muricce**Isolato: **45**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **11C**

Edif. N°: **1** F. 87 Part 11
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Ex casa colonica, sviluppo diacr., 2p., colombaia centrale, corte recintata da muro in pietra. Ristrutt. civ. abit. perm., prec. con abitaz. sovrapp. a rustici separati. Accesso al 1° p. da scala est. scoperta a L. terminante in loggia a 2 aperture

Edif. N°: **1a** F. 87 Part 11
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Corte interna, con pavimentazione recente, recintata da muro con finitura rasapietra, collegato a S al n°2 da passaggio ad arco in mattoni

Edif. N°: **2** F. 87 Part 11
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Parata a 2 aperture a arco, adibita a depositi, muratura con finitura rasapietra

Edif. N°: **2a** F. 87 Part 308
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**

Tettoia in legno

Edif. N°: **3** F. 87 Part 12
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**

Piscina

Edif. N°: **4** F. 87 Part 12
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**

Box in lamiera



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Muricce**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **45**

Scheda: **11C**



Edif. N° 1;1a



Edif. N° 1;1a



Edif. N° 1;1a



Edif. N° 2;2a



Edif. N° 1



Edif. N° 1



Edif. N° 4