



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE



Toponimo: **Palazzetto (Basciano)**

Isolato: **45**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **37C**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 85 Part **203**
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Porzione di casa colonica ristruttur. a uso civ. abit.con permanenza di cantine al pt; accrescimento recente a NO, 2p. Rasapietra ed accrescimento in pietra avista

Edif. N°: **1a** F. 85 Part **31**
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Totali**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Porzione di casa colonica ristrutturata a uso civile abitazione, 2p, con loggia/portico recente in mattoni, sul fronte O, muratura con finitura rasapietra

Edif. N°: **1b** F. 85 Part **31**
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Corpo monocellulare a 3p, a sviluppo unitario, in muratura con finitura rasapietra, adibito a civile abitazione

Edif. N°: **1c** F. 85 Part **31**
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Ex abitaz.di addetti all'agricoltura, 2p, sviluppo unit.aincr., ristrutturata a uso civile abit., con scala esterna/profferlo rimaneggiata, sul fronte SE. Rasapietra con ricorsi orizzontali marcavanzale in mattoni

Edif. N°: **2** F. 85 Part **31**
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Porcilaia inutilizzata

Edif. N°: **2a** F. 85 Part **31**
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Annessi rustici in volume allung.inglobanti forno e parata, con corte lastricata in pietra a O, accessibile da passaggio a arco ribassato in mattoni, stipiti in conci di pietra



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Palazzetto (Basciano)**

Isolato: **45**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **37C**

Edif. N°: 2b	F. 85 Part 203
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: rustico trasformato in civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche: Ristrutturazione distributiva	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Gravi	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Ex annesso rustico adibito a civile abitazione permanente	

Edif. N°: 3	F. 85 Part 31
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: CCA	
Concimaia inutilizzata	

Edif. N°: 4	F. 85 Part 31
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Fienile in muratura mista inutilizzato	

Edif. N°: 4a	F. 85 Part 31
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Tettoia in struttura metallica	

Edif. N°: 5	F. 85 Part 203
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: Ristrutturazione distributiva	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Totali	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: CCA	
Annesso recente, con tettoia praticabile	

Edif. N°: 6	F. 85 Part 203
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: No data	
Ex fienile e annessi giustapposti, ristrutturati a uso civile abitazione	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Palazzetto (Basciano)**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **45**

Scheda: **37C**



Edif. N° **pan.**



Edif. N° **1**



Edif. N° **1;1a**



Edif. N° **1;1a;1b**



Edif. N° **1a;1b;1c**



Edif. N° **1c;2**



Edif. N° **1;1a**



Edif. N° **2**



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Palazzetto (Basciano)**

Isolato: **45**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **37C**



Edif. N° **2a;2b;5**

9



Edif. N° **2b;5**

10



Edif. N° **3;4;4a**

11



Edif. N° **6**

12