





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casanuova**Isolato: **45**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **38C**

Edif. N°: **1** F. 85 Part 109  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**

**Casa colonica, 2p, f.compatta, ristruttur.uso civ.abit.perm., preced.con rustici separati e giustapp., con scala esterna/profferlo, parallela al fronte S. Muratura in pietrame stuccato, copertura a padiglione**

Edif. N°: **1a** F. 85 Part 109  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Altro uso**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **SV**

**Annesso rustico, volume allungato, parzialmente ristrutturato a uso garage, in muratura di pietrame con angolari in mattoni e copertura a capanna**

Edif. N°: **1b** F. 85 Part 109  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Altro uso**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **SV**

**Ex annesso rustico ad 1p, in aderenza sul fronte O, inglobante forno e parata a 2 ingressi a arco, in muratura di pietrame e copertura a capanna**

Edif. N°: **2** F. 85 Part 109  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **CCA**

**Ex annesso rustico, inglobante fienile, ristrutturato a uso civile abitazione. Muratura con finitura rasapietra, con parti intonacate, angolari in mattoni**

Edif. N°: **3** F. 85 Part 109  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**

**Pozzo di forma circolare in mattoni, con cornice in pietra**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Casanuova**

Isolato: **45**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **38C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1;1a;1b;3

2



Edif. N° 1;1a;1b

3



Edif. N° 2

4