




Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Chiostro (Vignaglia)**Isolato: **45**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **43C**

Edif. N°: **1** F. 87 Part 63
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Complesso colonico con corte interna, accessibile dal fronte N, ristrutturato a uso civ.abit.perm. (4 unità), precedentemente con rustici al pt. Rasapietra a tratti in laterizio

Edif. N°: **1a** F. 87 Part 63
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

casa colonica, istrutt. uso civ.abit.,preced.con rustici al pt, corpo doppio, sviluppo sincr. unit., in aderenza a N al n°1, rasapietra con angolari e gronda in laterizio. Copertura a capanna

Edif. N°: **1b** F. 87 Part 63
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**

Annesso di pendio, 2p, in mattoni

Edif. N°: **2** F. 87 Part 298
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**

Fienile di pendio, 2p, rustici al pt, in muratura mista con coperture in grigliato di mattoni lungo i fronti

Edif. N°: **2a** F. 87 Part 296
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**

Baracche e annessi in materiali vari

Edif. N°: **3** F. 87 Part 288
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**

Aggregato di baracche e annessi in materiali vari



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Chiostro (Vignaglia)**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **45**

Scheda: **43C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1a

3



Edif. N° 1a

4




Edif. N° 2

5



Edif. N° 2;2a

6



Edif. N° 3