





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Chiostro (Vignaglia)**Isolato: **45**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **44C**

Edif. N°: **1** F. 87 Part 178  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**

**Complesso colonico configurazione a C aperto a NO, sviluppo diacr., corpi a 2-3 p, ristruttur. uso civ.abit. (4 unità), prec.con abitaz.sovrapposte a rustici. Muratura di pietrame con finitura rasapietra, coperture a capanna**

Edif. N°: **1a** F. 87 Part 178  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Totali**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**

**Ex annesso inglobante falegnameria e locali di fattoria, a 1p, volume unitario, ristrutturato a uso civile abitazione in laterizio, con copertura a capanna**

Edif. N°: **1b** F. 87 Part 178  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**

**Forno porticato**

Edif. N°: **1c** F. 87 Part 178  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **Altro uso**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**

**Annesso a 1p, giustapposto sul fronte SO, adibito a rimessa, in muratura di pietrame con copertura a falda unica**

Edif. N°: **2** F. 87 Part 190  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **Rustico**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**

**Annesso rustico inglobante fienile, parata, porcilaia, in muratura di pietrame con finitura rasapietra e copertura a capanna**

Edif. N°: **2** F. 87 Part 123  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **Rustico**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**

**Annesso rustico inglobante fienile, parata, porcilaia, in muratura di pietrame con finitura rasapietra e copertura a capanna**



Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Chiostro (Vignaglia)**Isolato: **45**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **44C**

Edif. N°: <b>2a</b>	F. 87 Part 123
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>Altro uso</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Annesso parzialmente murato in materiali vari</b>	

Edif. N°: <b>3</b>	F. 87 Part 210
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Box in lamiera</b>	

Edif. N°: <b>3a</b>	F. 87 Part 210
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Annesso in legno e lamiera</b>	

Edif. N°: <b>4</b>	F. 87 Part 240
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>CCA</b>	
<b>Annesso in muratura</b>	

Edif. N°: <b>4a</b>	F. 87 Part 188
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Aggregato di baracche e annessi in materiali vari</b>	

Edif. N°: <b>5</b>	F. 87 Part 64
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>rustico trasformato in civile abitazione permanente</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Ristrutturazione distributiva</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Leggere</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>SV</b>	
<b>Ex fienile, ristrutturato a uso civile abitazione. Volume parallelepipedo in muratura con finitura rasapietra</b>	

Edif. N°: <b>6</b>	F. 87 Part 306
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>rustico trasformato in civile abitazione permanente</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Ristrutturazione distributiva</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Gravi</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>SV</b>	
<b>Ex annesso rustico a 1p, ristrutturato a uso civile abitazione. in pietra a vista con angolari in mattoni. Copertura a falda unica</b>	

Edif. N°: <b>6a</b>	F. 87 Part 64
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>Altro uso</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>SV</b>	
<b>Ex stalletti adibiti a depositi in muratura con finitura rasapietra e angolari in mattoni</b>	



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Chiostro (Vignaglia)**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **45**

Scheda: **44C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1;1c

4



Edif. N° 1;1a;1c

5



Edif. N° 1a

6



Edif. N° 2



Edif. N° 2;2a

8



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Chiostro (Vignaglia)**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **45**

Scheda: **44C**



Edif. N° 3;3a

9



Edif. N° 4

10



Edif. N° 4a



Edif. N° 6;6a

12



Edif. N° 5



Edif. N° 6;6a

14