





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casa Rotonda**Isolato: **45**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **51C**

Edif. N°: **1** F. 87 Part 93  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**

**Casa colonica, sviluppo diacr.unit.,2p, ristruttur.uso civ.abit., con corpo a valle monocell. a 3p, aderenza a O. Muratura con finitura rasapietra e parti in mattoni, coperture a padiglione e a capanna**

Edif. N°: **1a** F. 87 Part 93  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **Rustico**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**

**Annesso rustico a 1p, giustapposto, rimaneggiato su fronte E, in muratura con finitura rasapietra e parti recenti in mattoni**

Edif. N°: **1b** F. 87 Part 93  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **SV**

**Ex annesso rustico, ristruttur. a uso civ. abit. (2 unità), di pendio, con basamento a scarpa in muratura con finitura rasapietra e 1p in mattoni. Copertura a capanna**

Edif. N°: **1c** F. 87 Part 93  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**

**Pozzo forma circolare in mattoni con cornice in pietra**

Edif. N°: **2** F. 87 Part 102  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **N**

**Piscina in struttura prefabbricata**

Edif. N°: **3** F. 87 Part 93  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **Rustico**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **SV**

**Rustico adibito a rimessa attrezzi agricoli, in muratura con finitura rasapietra, copertura a capanna**



Luglio 1997

## COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casa Rotonda**

Isolato: **45**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **51C**

Edif. N°: **4** F. **87** Part **390**

Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**

Dest. d'uso: **No data**

Alterazioni Tipologiche: **No data**

Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**

Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

**Gabbie per animali in struttura metallica su basamento in muratura**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Casa Rotonda**

Isolato: **45**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **51C**



Edif. N° 1;1c

1



Edif. N° 1;1a

2



Edif. N° 1b

3



Edif. N° 1b

4



Edif. N° 2

5



Edif. N° 3

6



Edif. N° 4

7



Edif. N° 5

8