




Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Basciano**Isolato: **45**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **26CS\03C**

Edif. N°: **1** F. 56 Part 155  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **RV**

**Casa colon.a 2-3 p,svil.diacr.,parz.adibita a civ.abit.temp.,permanenza di rustici inutilizzati, con abit.sovrapp.a rustici separati e giustapp. Parallela al fronte O: scala est.scoperta. Rasapietra disposta a filaretto fronte O**

Edif. N°: **1a** F. 56 Part 155  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **RV**

**Ex abitaz.addetti agric.,2p, in aderenza a1 a N, in via di ristruttur.a uso civ.abit.Portico a 5 aperture a arco, su pilastri esagonali in mattoni, con loggia superiore con 2 aperture a arco.Rasapietra a filaretto, tratti a scarpa**

Edif. N°: **1b** F. 56 Part 369  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **RV**

**Annesso rustico 1p, in aderenza sul fronte N, in muratura con finitura rasapietra, copertura a falda unica**

Edif. N°: **1c** F. 56 Part 155  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **Rustico**  
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **RV**

**Annesso rustico inutilizzato, 1p, in muratura con finitura rasapietra con angolari in mattoni**

Edif. N°: **1d** F. 56 Part 155  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **Rustico**  
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **RV**

**Annesso rustico, in aderenza sul fronte O, 2p, rasapietra con angolari in conci di pietra. Aperture ad arco in grigliato di mattoni, al 1°p; copertura a capanna asimmetrica**

Edif. N°: **2** F. 56 Part 155  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **Rustico**  
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **RV**

**Annessi rustici in aderenza inglobanti parata, forno e locali di servizio, in parte di pendio. Rasapietra e angolari in conci di pietra; 2 coperture a capanna, sfalsate, ortogonali tra loro.**



Luglio 1997

## COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Basciano**

Isolato: **45**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **26CS\03C**

Edif. N°: **3** F. 56 Part 155  
Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**  
Dest. d'uso: **No data**  
Alterazioni Tipologiche: **Assenti**  
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
Stato di conservazione: **Buono**  
Valore: **RV**  
**Pozzo coperto, forma esagonale in mattoni con cornice in pietra**

Edif. N°: **4** F. 56 Part 155  
Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**  
Dest. d'uso: **No data**  
Alterazioni Tipologiche: **No data**  
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
Stato di conservazione: **Buono**  
Valore: **V**  
**Aia lastricata in mattoni**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Basciano**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **45**

Scheda: **26CS\03C**



Edif. N° **1a;2;3;4**



Edif. N° **1a;3**



Edif. N° **1**



Edif. N° **1;1d;1c**



Edif. N° **1a;1b**



Edif. N° **1;1d**



Edif. N° **1;1b;4**



Edif. N° **2;4**



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Basciano**

Isolato: **45**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **26CS\03C**

Luglio 1997



Edif. N° 2

9