




Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Basciano**Isolato: **45**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **26CS\06C**

Edif. N°: **1** F. 56 Part 257
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Casa colonica ristruttur. uso civ.abit.(1 unità), prec.con abit.sovrapp.a rustici; accessibile da scala est./profferlo, parall.al fronteS.Rasapietra, angolari in pietra, tratti di muro a scarpa, lungo fronte O.Capanna

Edif. N°: **1a** F. 56 Part 257
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Abitazione d addetti all'agricoltura, ristruttur. uso civ. abit., 1 unità, forma compatta, in muratura con finitura rasapietra, copertura unica a capanna

Edif. N°: **1b** F. 56 Part 257
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Ex annesso rustico (erbario), ristrutturato a uso abitativo, 1p, in muratura mista con finitura rasapietra

Edif. N°: **1c** F. 56 Part 257
 Datazione: **Dopo il 1935** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**

Accrescimento, 2p, in muratura adibito ad uso abitativo, con copertura a falda unica

Edif. N°: **2** F. 56 Part 257
 Datazione: **Dopo il 1935** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**

Tettoia in legno

Edif. N°: **3** F. 56 Part 257
 Datazione: **Dopo il 1935** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**

Tettoia in legno



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Basciano**

Isolato: **45**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **26CS\06C**

Edif. N°: **4** F. 56 Part 257
Datazione: **Dopo il 1935** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **V**
Annesso ad 1p, in muratura



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Basciano**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **45**

Scheda: **26CS\06C**



Edif. N° 1;1a;1b



Edif. N° 1b;1c;2



Edif. N° 2;3



Edif. N° 1;1c



Edif. N° 1



Edif. N° 4