





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Basciano**Isolato: **45**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **26CS\12C**

Edif. N°: **1** F. 56 Part 256  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**

**Abit.rurale, 3p, corpo triplo, sviluppo diacr.unit., ristruttur.uso civ.abit.perm.(6 unità),prec.con rustici e annessi al pt. Rasapietra, tratti di muro a scarpa e ricorsi orizz.marcapiano. Angolo a SE:scala est. scoperta.Copertura a padiglione**

Edif. N°: **1a** F. 56 Part 256  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **N**

**Accrescimento a 2p, recente, in muratura mista, adibito a uso abitativo**

Edif. N°: **1b** F. 56 Part 256  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Altro uso**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **SV**

**Ex forno porticato, parzialmente adibito a rimessa**

Edif. N°: **2** F. 56 Part 177  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**

**Ex annesso rustico, inglobante tinaia, granaio e annessi, ristruttur. a uso civ.abit. (1 unità), 2p, scala esterna scoperta, parall.al fronte N. Rasapietra, copertura a padiglione con gronda in laterizio**

Edif. N°: **2a** F. 56 Part 177  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Totali**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **CCA**

**Accrescimento su rustico preesistente, 1p, in aderenza lungo il fronte S, a uso abitativo, in pietra stuccata con angolari in mattoni**

Edif. N°: **2b** F. 56 Part 177  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **Altro uso**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **CCA**

**Garage in muratura 1p**



Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Basciano**Isolato: **45**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **26CS\12C**

Edif. N°: <b>3</b>	F. 56 Part 256
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Aia lastricata in cotto</b>	

Edif. N°: <b>4</b>	F. 56 Part 176
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>rustico trasformato in civile abitazione permanente</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Ristrutturazione distributiva</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Gravi</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>SV</b>	
<b>Annesso ristrutturato a uso civile abitazione, 2p, in muratura mista</b>	

Edif. N°: <b>4a</b>	F. 56 Part 179
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>Altro uso</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>CCA</b>	
<b>Garage in muratura</b>	

Edif. N°: <b>4b</b>	F. 56 Part 176
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>Rustico</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Leggere</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>SV</b>	
<b>Annesso rustico, 1p, volume allungato, in muratura con finitura rasapietra</b>	

Edif. N°: <b>4c</b>	F. 56 Part 176
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>Altro uso</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>SV</b>	
<b>Annesso a 1 p in muratura</b>	

Edif. N°: <b>4d</b>	F. 56 Part 176
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Baracca in materiali vari in aderenza a NO</b>	

Edif. N°: <b>5</b>	F. 56 Part 192
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>Rustico</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>CCA</b>	
<b>Annesso 1p in muratura</b>	

Edif. N°: <b>5a</b>	F. 56 Part 192
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>Rustico</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>SV</b>	
<b>Porcilaia in aderenza a E</b>	



Luglio 1997

## COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Basciano**

Isolato: **45**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **26CS\12C**

Edif. N°: **5b** F. 56 Part 256

Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**

Dest. d'uso: **No data**

Alterazioni Tipologiche: **No data**

Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**

Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

**Box in lamiera**

Edif. N°: **6** F. 56 Part 330

Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**

Dest. d'uso: **No data**

Alterazioni Tipologiche: **No data**

Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**

Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

**Aggregato di baracche e annessi in legno e lamiera**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Basciano**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **45**

Scheda: **26CS\12C**



Edif. N° 1



Edif. N° 1;1a;1b



Edif. N° 1;1a;1b



Edif. N° 2;2a;2b



Edif. N° 2;2a



Edif. N° 3;4;4b;4c;4d



Edif. N° 4;4b;4c;4d



Edif. N° 4;4b;4c;4d



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Basciano**

Isolato: **45**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **26CS\12C**



Edif. N° **5;5a;5b**



Edif. N° **6**

10