





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Arginanino**Isolato: **46**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **1C**

Edif. N°: **1** F. 29 Part 11
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Abitazione di addetti all'agricoltura**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Casa colonica a sviluppo unitario diacronico corpo doppio, volume compatto con abitazione sovrapposta a rustici in muratura con finitura rasapietra con angolari in laterizio e conci di pietra

Edif. N°: **1a** F. 29 Part 11
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Annesso rustico in muratura a 1p

Edif. N°: **1b** F. 29 Part 11
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**
Annesso rustico giustapposto volume allungato 1p in aderenza con asse perpendicolare fronte NE

Edif. N°: **1c** F. 29 Part 11
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Annesso a 2p con cisterna al 1p in mattoni e ca

Edif. N°: **2** F. 29 Part 359
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**
Annesso in muratura di mattoni a 1p



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Arginanino**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **46**

Scheda: **1C**



Edif. N° **1;1a;1b**

1



Edif. N° **1;1a**

2



Edif. N° **1b;1c**

3



Edif. N° **2**

4