





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Capannone**Isolato: **46**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **2C**

Edif. N°: <b>1</b>	F. 24 Part 34
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>Abitazione di addetti all'agricoltura</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Ristrutturazione distributiva</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Totali</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>Totali</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Civile abitazione di addetti all'agricoltura realizzata su preesistente deposito legato all'attività estrattiva delle miniere di lignite, 1 unità abitativa</b>	

Edif. N°: <b>1a</b>	F. 24 Part 34
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Gravi</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Annesso in muratura di pietrame a 1p in aderenza a 1</b>	

Edif. N°: <b>2</b>	F. 24 Part 34
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>Rustico</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Annesso agricolo in capannone prefabbricato con tamponature in mattoni</b>	

Edif. N°: <b>3</b>	F. 24 Part 34
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>CCA</b>	
<b>Annesso in muratura intonacata a 1p</b>	

Edif. N°: <b>4</b>	F. 24 Part 34
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>Abitazione di addetti all'agricoltura</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Introduzione servizi</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Leggere</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Ex abitazione di minatori a sviluppo unitario sincronico, a forma compatta a 2p, ora abitazione di addetti all'agricoltura, in muratura di pietrame con ricorsi orizzontali e angolari in laterizio, cop. a padiglione</b>	

Edif. N°: <b>4a</b>	F. 24 Part 34
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>Rustico</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Annesso giustapposto ad 1p ad uso rimessa attrezzi agricoli in muratura di pietrame con angolari e pilastro in mattoni con copertura a capanna</b>	



Luglio 1997

## COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Capannone**

Isolato: **46**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **2C**

Edif. N°: <b>4b</b>	F. 24 Part 34
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>Rustico</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>SV</b>	
<b>Annessi giustapposti ad 1p in muratura di pietrame e in laterizio, 2 coperture a capanna sfalsate</b>	

Edif. N°: <b>5</b>	F. 24 Part 34
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>CCA</b>	
<b>Capannone in muratura di mattoni</b>	



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Capannone**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **46**

Scheda: **2C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1;1a

2



Edif. N° 1;3

3



Edif. N° 2

4



Edif. N° 1a;3;5a

5



Edif. N° 1;5



Edif. N° 4;4a

7



Edif. N° 4;4b

8