



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE



Toponimo: **Cornacchia**

Isolato: **46**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **11C**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 29 Part 52
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**
Ex casa colonica diacronica a 2p, con abitazione sovrapposta a rustici separati, corpo originario a forma compatta con copertura a padiglione in muratura di pietrame di piccola pezzatura e laterizio

Edif. N°: **1a** F. 29 Part 54
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Pozzo a forma quadrata in mattoni con cornice in pietra

Edif. N°: **1b** F. 29 Part 52
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Pessimo**
 Valore: **V**
Annesso rustico con parata in aderenza a 3 campate in muratura di pietrame con angolari e pilastri in mattoni. Copertura a capanna crollata

Edif. N°: **1c** F. 29 Part 52
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Cattivo**
 Valore: **V**
Cantina parzialmente interrata in muratura di pietrame con ingresso ad arco a sbarra in mattoni

Edif. N°: **2** F. 29 Part 52
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Cattivo**
 Valore: **V**
Porcilaia in muratura di pietrame e mattoni

Edif. N°: **3** F. 29 Part 52
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Pessimo**
 Valore: **V**
Fienile in muratura di pietrame di piccola pezzatura con ricorsi in blocchi di pietra squadrata, con copertura crollata in via di ristrutturazione



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Cornacchia**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **46**

Scheda: **11C**



Edif. N° 1



Edif. N° 1;1b



Edif. N° 1



Edif. N° 1



Edif. N° 1b



Edif. N° 1b;1c



Edif. N° 2;3



Edif. N° 3