





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Santo Stefano**Isolato: **46**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **18C**

Edif. N°: **1** F. 29 Part 149
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Leggere**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Ex casa padronale a sviluppo sincronico unitario 2p, ristrutturata ad uso civ. abit. 2 unità, con rustici al PT attualmente riutilizzati, in muratura di pietrame con angolari e aperture in laterizio, copertura a padiglione

Edif. N°: **2** F. 29 Part 148
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**

Annesso in muratura a 2p

Edif. N°: **3** F. 29 Part 109
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**

Tettoia in struttura metallica

Edif. N°: **4** F. 29 Part 109
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Fienile in muratura di pietrame con grigliato in laterizio lungo i fronti, copertura a capanna

Edif. N°: **4a** F. 29 Part 109
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**

Annesso rustico giustapposto al fienile in volume allungato con asse NS

Edif. N°: **5** F. 29 Part 109
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**

Box in lamiera



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Santo Stefano**Isolato: **46**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **18C**

Edif. N°: 6	F. 29 Part 106
Datazione: No data	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Fienile a 2p in muratura di pietrame con angolari in pietra squadrata, sul fronte N aperture in grigliato, sul fronte S aperture di cui 1 a arco	

Edif. N°: 6a	F. 29 Part 106
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Fienile a 2p in aderenza a 6 in muratura di pietrame con angolari in pietra squadrata ed aperture con ricorsi in laterizio, copertura a capanna, in aderenza a NO annesso a 1p	

Edif. N°: 6b	F. 29 Part 102
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Baracche ad uso ricovero animali in materiale vario	

Edif. N°: 6c	F. 29 Part 105
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: SV	
Aia lastricata in cotto	

Edif. N°: 6d	F. 29 Part 140
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Baracca in legno	

Edif. N°: 7	F. 29 Part 115
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche: Frazionamento in più alloggi	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Ex abitazioni di addetti all'agricoltura in volume allungato a svil. diacronico unit., ristrutturati a 5 unità abitative. In muratura di pietrame con ricorsi in laterizio alle aperture	

Edif. N°: 7a	F. 29 Part 112
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Annessi in muratura giustapposti sul fronte NE	

Edif. N°: 7b	F. 29 Part 110
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Annesso in muratura con baracca in lamiera in aderenza	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Santo Stefano**

Isolato: **46**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **18C**

Edif. N°: **8** F. 29 Part 350

Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**

Dest. d'uso: **Altro uso**

Alterazioni Tipologiche: **No data**

Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**

Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

2 annessi in aderenza, su pendio in muratura



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Santo Stefano**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **46**

Scheda: **18C**



Edif. N° 1



Edif. N° 1



Edif. N° 1



Edif. N° 2



Edif. N° 3;4;4a



Edif. N° 3



Edif. N° 5;6;6a;6b;6c



Edif. N° 6



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Santo Stefano**

Isolato: **46**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **18C**



Edif. N° 6a

9



Edif. N° 7

10



Edif. N° 7;7a

11



Edif. N° 7;7b

12



Edif. N° 8

13