





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Molino della Staggia**Isolato: **46**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **24C**

Edif. N°: **1** F. 56 Part 74
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Casa colonica a sviluppo diacronico a 2p con 2 corpi disposti a L, di cui uno originario con copertura a padiglione, l'altro a capanna, presenza di un muro con ingresso ad arco, abit. sovrapp. ai rustici separati e giustapposti

Edif. N°: **1a** F. 56 Part 74
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Cattivo**
 Valore: **V**

Annesso rustico giustapposto a 1p, in muratura con finitura a rasapietra con tratti di muro a scarpa sul fronte E

Edif. N°: **1b** F. 56 Part 74
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**

Annesso rustico in muratura

Edif. N°: **1c** F. 56 Part 74
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Pozzo di forma circolare in mattoni con cornice in pietra

Edif. N°: **2** F. 57 Part 1
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**

Tettoia di macchinari agricoli su pilastri in muratura



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Molino della Staggia**

Isolato: **46**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **24C**



Edif. N° 1;1a

1



Edif. N° 1;1a;1b

2



Edif. N° 1;1a;1b

3



Edif. N° 2

4