



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE



Toponimo: **Casa Nova**

Isolato: **47**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **5C**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 26 Part 35
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio a sviluppo diacronico unitario in pietra composto da 3 corpi di fabbrica principali disposti a C, su 2p

Edif. N°: **1a** F. 26 Part 35
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Parata in pietra con accesso ad arco

Edif. N°: **1b** F. 26 Part 35
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Rustico in pietra adiacente a 1 con accesso ad arco ora vetrato, annesso alla residenza

Edif. N°: **1c** F. 26 Part 35
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Corpo giustapposto adiacente a 1

Edif. N°: **2** F. 26 Part 35
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**
Aia lastricata in laterizio di recente fattura

Edif. N°: **3** F. 26 Part 35
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Fienile di pendio con grigliato in laterizio, parzialmente intonacato



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casa Nova**

Isolato: **47**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **5C**

Edif. N°: **3a** F. 26 Part 159
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
Dest. d'uso: **Altro uso**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **SV**
Rustico in pietra adiacente a 3

Edif. N°: **3b** F. 26 Part 35
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
Dest. d'uso: **Altro uso**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **SV**
Rustico in pietra adiacente a 3

Edif. N°: **4** F. 26 Part 35
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **V**
Pozzo chiuso in pietra

Edif. N°: **5** F. 26 Part 32
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **N**
Rimessa in muratura intonacata



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Casa Nova**

Isolato: **47**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **5C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1;2

3



Edif. N° 1;1c;2

4



Edif. N° 1;1c

5



Edif. N° 1a

6



Edif. N° 1;1a;1b

7



Edif. N° 1b

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Casa Nova**

Isolato: **47**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **5C**

