





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Molinuzzo**Isolato: **47**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **14C**

Edif. N°: **1** F. 28 Part 84
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Cattivo**
 Valore: **V**
Edificio in pietra a sviluppo diacronico su 2p, mostre in laterizio a porte e finestre

Edif. N°: **1a** F. 28 Part 84
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Cattivo**
 Valore: **V**
Rustico in pietra adiacente a 1 con angolo arrotondato

Edif. N°: **1b** F. 28 Part 84
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Tettoia con struttura portante in laterizio adibita a fienile

Edif. N°: **2** F. 28 Part 84
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Cattivo**
 Valore: **V**
Concimaia in pietra

Edif. N°: **3** F. 28 Part 69
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Cattivo**
 Valore: **V**
Rustico in pietra



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Molinuzzo**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **47**

Scheda: **14C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1;1a

3



Edif. N° 1

4



Edif. N° 1;1b

5



Edif. N° 1a;1b

6



Edif. N° 2

7



Edif. N° 3

8