





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casale Santa Teresa**Isolato: **49**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **2C**

Edif. N°: **1** F. 21 Part **200**
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio in pietra a sviluppo sincronico, 2p, con mostre alle finestre e marcapiani in laterizio. Accesso al 1p tramite scala esterna in pietra con loggia

Edif. N°: **2** F. 21 Part **200**
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Rustico in pietra comprensivo di rimessa con porta ad arco

Edif. N°: **2a** F. 21 Part **200**
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Stalla di pendio in pietra con mostre in laterizio nelle aperture

Edif. N°: **3** F. 21 Part **200**
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Forno chiuso in pietra

Edif. N°: **4** F. 21 Part **200**
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **CCA**
Pergolato con struttura metallica lungo marciapiede pavimentato in pietra

Edif. N°: **5** F. 21 Part **200**
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Vasca in pietra di raccolta acqua piovana



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Casale Santa Teresa**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **49**

Scheda: **2C**



Edif. N° 1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 2;5

4



Edif. N° 2;2a

5



Edif. N° 5

6



Edif. N° 5

7



Edif. N° 3;4

8