





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **La Casetta**Isolato: **49**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **3C**

Edif. N°: **1** F. 21 Part 319
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio in pietra a sviluppo diacronico, 2p, con accesso al primo piano tramite scala esterna a profferio. Parzialmente intonacato

Edif. N°: **2** F. 21 Part 319
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Rustico in pietra con grigliato in laterizio, ora annesso alla residenza

Edif. N°: **3** F. 21 Part 319
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**
Corte lastricata in cotto di recente fattura

Edif. N°: **4** F. 21 Part 319
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Rustico in pietra uso garage

Edif. N°: **4a** F. 21 Part 319
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Rimessa in blocchi di c.a. con copertura in lamiera

Edif. N°: **5** F. 21 Part 319
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **CCA**
Cisterna-pozzo in laterizio



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **La Casetta**

Isolato: **49**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **3C**

Edif. N°: **6** F. 21 Part 319

Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**

Dest. d'uso: **No data**

Alterazioni Tipologiche: **No data**

Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**

Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **CCA**

Pozzo in laterizio



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **La Casetta**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **49**

Scheda: **3C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1;6

3



Edif. N° 1;2;3

4



Edif. N° 2

5



Edif. N° 4

6



Edif. N° 4a

7



Edif. N° 5

8