





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Santa Caterina**Isolato: **49**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **5C**

Edif. N°: **1** F. 21 Part 45  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**  
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **RV**  
**Edificio di pendio a sviluppo sincronico in pietra, su 2/3p, androne all'entrata principale con accesso ad arco**

Edif. N°: **1a** F. 21 Part 45  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Rustico in pietra in adiacenza a 1 con conci angolari in pietra e mostre in laterizio alle finestre**

Edif. N°: **1b** F. 21 Part 45  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
**Baracca in lamiera e legno**

Edif. N°: **2** F. 21 Part 45  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Fienile in pietra con grigliato in laterizio alle finestre**

Edif. N°: **2a** F. 21 Part 45  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Altro uso**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Medio**  
 Valore: **V**  
**Parata in pietra adiacente a 2**

Edif. N°: **2b** F. 21 Part 45  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Altro uso**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Annesso rustico in pietra con grigliato in laterizio, con adiacente stalla**



Luglio 1997

## COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Santa Caterina**

Isolato: **49**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **5C**

Edif. N°: <b>3</b>	F. 21 Part 45
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>Inutilizzato</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Cattivo</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Stalle in pietra e laterizio</b>	

Edif. N°: <b>3a</b>	F. 21 Part 45
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>Inutilizzato</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Cattivo</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Concimaia in pietra</b>	

Edif. N°: <b>4</b>	F. 21 Part 45
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Pozzo in pietra a sezione circolare</b>	

Edif. N°: <b>5</b>	F. 21 Part 45
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Vasca in pietra</b>	



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Santa Caterina**

Isolato: **49**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **5C**



Edif. N° 1;1a;1b



Edif. N° 1



Edif. N° 1



Edif. N° 1;5



Edif. N° 1;1b



Edif. N° 2;2a;2b



Edif. N° 2;2a;2b



Edif. N° 3



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Santa Caterina**

Isolato: **49**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **5C**



Edif. N° 1

9



Edif. N° 1;1a;4

10



Edif. N° 1;1a;1b

11



Edif. N° 3

12



Edif. N° 2b

13



Edif. N° 3

14



Edif. N° 3a

15



Edif. N° 3a

16