





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Sugarella**Isolato: **49**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **13C**

Edif. N°: **1** F. 22 Part 11
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Edificio di pendio a sviluppo diaconico in pietra su 3 p, mostre in laterizio alle finestre e motivi in laterizio intercalati alla pietra muraria

Edif. N°: **1a** F. 22 Part 11
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Rustico di pendio in pietra su 3p con accesso al 3p (ex granaio) tramite scala esterna in pietra

Edif. N°: **1b** F. 22 Part 11
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Rustico di pendio adiacente a 1a su 2 p, cornici angolari in pietra e mostre in laterizio alle finestre

Edif. N°: **1c** F. 22 Part 11
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**

Tettoia con struttura portante in laterizio e copertura in coppi adiacente a 1a

Edif. N°: **1d** F. 22 Part 11
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**

Complesso di rustici in pietra con affaccio sulla corte, stalla e forno. Il corpo di fabbrica è continuo alla recinzione e un arco in laterizio è l'accesso alla corte

Edif. N°: **2** F. 22 Part 11
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**

Fienile di pendio in pietra con parata antistante sempre in pietra



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Sugarella**

Isolato: **49**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **13C**

Edif. N°: 2a	F. 22 Part 11
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Baracca in lamiera e legno e tettoia	

Edif. N°: 3	F. 22 Part 11
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Aia lastricata in laterizio	

Edif. N°: 4	F. 22 Part 11
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: CCA	
Rimessa in laterizio	

Edif. N°: 4a	F. 22 Part 11
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: RV	
Rustico in pietra uso stalle per cavalli	

Edif. N°: 5	F. 22 Part 11
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: V	
Concimaia in laterizio e pietra	

Edif. N°: 6	F. 22 Part 180
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia in lamiera	

Edif. N°: 7	F. 22 Part 184
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Originario
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Vasca in pietra raccolta acqua piovana	

Edif. N°: 8	F. 22 Part 183
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Forno in cemento	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Sugarella**

Isolato: **49**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **13C**

Edif. N°: **9** F. 22 Part 11
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **V**
Pozzo in laterizio

Edif. N°: **10** F. 22 Part 184
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **N**
Tettoia in lamiera

Edif. N°: **11** F. 22 Part 11
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **N**
Baracca in legno e lamiera



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Sugarella**

Isolato: **49**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **13C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1;4a

2




Edif. N° 1;1a;1c

3



Edif. N° 1a;1c

4



Edif. N° 1a

5



Edif. N° 1a;1b

6



Edif. N° 1d

7



Edif. N° 1;1d

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Sugarella**

Isolato: **49**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **13C**



Edif. N° 1d

9



Edif. N° 1d

10



Edif. N° 1

11



Edif. N° 1;1b;1d

12



Edif. N° 1;1a;1c

13



Edif. N° 2;2a;2b

14



Edif. N° 2;2a;2b

15



Edif. N° 11

16



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Sugarella**

Isolato: **49**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **13C**

Luglio 1997



Edif. N° 5

17



Edif. N° 4a

18



Edif. N° 4a

19



Edif. N° 4

20



Edif. N° 9;10

21



Edif. N° 8

22



Edif. N° 7

23



Edif. N° 6

24