





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Poggio Orlando**Isolato: **49**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **16C**

Edif. N°: **1** F. 24 Part 27
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Abitazione di addetti all'agricoltura**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Casa torre a sviluppo diacronico in pietra su 2p con accesso al 1p tramite scala esterna in pietra a loggia

Edif. N°: **1a** F. 24 Part 27
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Corpo aggettante in pietra adiacente a 1 su un piano con parte terrazzata

Edif. N°: **1b** F. 24 Part 27
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Tettoia in lamiera

Edif. N°: **2** F. 24 Part 27
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**
Stalle di pendio in pietra con conci angolari in pietra e concimaia in pietra adiacente

Edif. N°: **3** F. 24 Part 27
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Parata di pendio in pietra con accesso ad arco in laterizio

Edif. N°: **3a** F. 24 Part 27
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Rustico di pendio in pietra adiacente a 3



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Poggio Orlando**

Isolato: **49**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **16C**

Edif. N°: 3b	F. 24 Part 27
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Originario
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Fienile di pendio in pietra con grigliato in laterizio	

Edif. N°: 3c	F. 24 Part 27
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoie precarie in lamiera e baracche per uso pollaio	

Edif. N°: 4	F. 24 Part 27
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Terrazzamento ad aia lastricata in laterizio	

Edif. N°: 5	F. 24 Part 27
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Rimessa in muratura	

Edif. N°: 6	F. 24 Part 27
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Terrazzamento in cemento	

Edif. N°: 7	F. 24 Part 27
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Baracca in lamiera	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Poggio Orlando**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **49**

Scheda: **16C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1;1b



Edif. N° 1;1a

3



Edif. N° 2

4



Edif. N° 2

5



Edif. N° 3;3a;3b;4

6



Edif. N° 3;3a;4

7



Edif. N° 3;3c

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Poggio Orlando**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **49**

Scheda: **16C**



Edif. N° 1;2

9



Edif. N° 2

10



Edif. N° 3

11



Edif. N° 3c

12



Edif. N° 6;7

13



Edif. N° 5

14