



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE



Toponimo: **Campo di Fiori**

Isolato: **49**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **17C**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 22 Part 124
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Stalla in pietra parzialmente intonacata

Edif. N°: **2** F. 22 Part 114
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Box in lamiera

Edif. N°: **3** F. 22 Part 117
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Box in lamiera

Edif. N°: **4** F. 22 Part 121
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Parata in pietra con doppio accesso ad arco e rustico in adiacenza sempre in pietra

Edif. N°: **4a** F. 22 Part 121
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Baracca in lamiera uso pollaio

Edif. N°: **4b** F. 22 Part 121
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Aia lastricata in laterizio



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Campo di Fiori**Isolato: **49**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **17C**

Edif. N°: 5	F. 22 Part 119
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: rustico trasformato in civile abitazione temporanea	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Rustico di pendio in pietra	

Edif. N°: 6	F. 22 Part 178
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Box e tettoia in lamiera	

Edif. N°: 7	F. 22 Part 178
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: rustico trasformato in civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Fienile di pendio in pietra con grigliato in laterizio	

Edif. N°: 7a	F. 22 Part 178
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Rustico in pietra con tettoia adiacente annesso al 7	

Edif. N°: 8	F. 22 Part 178
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Serra in vetro di pertinenza del 7	

Edif. N°: 9	F. 22 Part 121
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: Originario
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Vasca in pietra di raccolta acqua piovana	

Edif. N°: 10	F. 22 Part 113
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: rustico trasformato in civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Gravi	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Fienile di pendio in pietra e laterizio	

Edif. N°: 10a	F. 22 Part 113
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: CCA	
Corpo aggettante in muratura intonacata annesso al 10	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Campo di Fiori**

Isolato: **49**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **17C**

Edif. N°: 10b	F. 22 Part 113
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia in vetro	

Edif. N°: 11	F. 22 Part 113
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Boxes in lamiera	

Edif. N°: 12	F. 54 Part 560
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: CCA	
Pozzo	

Edif. N°: 13	F. 54 Part 560
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Gravi	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Rustico di pendio in pietra e laterizio	

Edif. N°: 13a	F. 54 Part 560
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia in legno adiacente al 13	

Edif. N°: 14	F. 54 Part 560
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Aia lastricata in laterizio	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Campo di Fiori**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **49**

Scheda: **17C**




Edif. N° 1

1



Edif. N° 1;3

2



Edif. N° 1;3

3



Edif. N° 4;4a

4



Edif. N° 4;4a

5



Edif. N° 4;4b

6



Edif. N° 5;6

7



Edif. N° 5;6

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Campo di Fiori**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **49**

Scheda: **17C**



Edif. N° 9

9



Edif. N° 7;8

10



Edif. N° 7;7a

11



Edif. N° 13

12



Edif. N° 10

13




Edif. N° 10;10a;10b

14



Edif. N° 10;10a;10b

15



Edif. N° 11

16



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Campo di Fiori**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **49**

Scheda: **17C**



Edif. N° 12;13

17



Edif. N° 14

18



Edif. N° 13

19