





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **S.Ettore**Isolato: **49**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **25C**

Edif. N°: **1** F. 54 Part 17
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio a sviluppo sincronico in pietra su 2p, accesso al 1p tramite scala esterna in pietra

Edif. N°: **1a** F. 54 Part 17
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**
Tettoia con struttura portante in laterizio parzialmente tamponata

Edif. N°: **2** F. 54 Part 527
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Fienile di pendio in pietra con grigliato in laterizio

Edif. N°: **2a** F. 54 Part 527
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Tettoia in legno e lamiera

Edif. N°: **2b** F. 54 Part 527
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Cattivo**
 Valore: **CCA**
Pollai in laterizio e coppi

Edif. N°: **2c** F. 54 Part 527
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Aia lastricata in laterizio



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **S.Ettore**

Isolato: **49**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **25C**

Edif. N°: 3	F. 54 Part 17
Datazione: 1825-1935	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia in lamiera parzialmente tamponata	

Edif. N°: 4	F. 54 Part 17
Datazione: 1825-1935	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia in lamiera	

Edif. N°: 5	F. 54 Part 527
Datazione: 1825-1935	Usò attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Stalle di pendio in pietra e laterizio	

Edif. N°: 6	F. 54 Part 527
Datazione: 1825-1935	Usò attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Cattivo	
Valore: V	
Concimaia in pietra	

Edif. N°: 7	F. 54 Part 17
Datazione: 1825-1935	Usò attuale: Trasformato
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Stalle in pietra e laterizio	

Edif. N°: 7a	F. 54 Part 17
Datazione: 1825-1935	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia in legno e lamiera	

Edif. N°: 8	F. 54 Part 17
Datazione: 1825-1935	Usò attuale: Trasformato
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Cattivo	
Valore: V	
Rustico in pietra con copertura in lamiera	

Edif. N°: 9	F. 54 Part 17
Datazione: 1825-1935	Usò attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Lavatoio in pietra	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **S.Ettore**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **49**

Scheda: **25C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1;1a

4



Edif. N° 7;8

5



Edif. N° 7;7a

6



Edif. N° 7a

7



Edif. N° 7

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **S.Ettore**

Isolato: **49**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **25C**



Edif. N° 5;6

9



Edif. N° 2;5;6

10



Edif. N° 2;2b

11



Edif. N° 2;2a

12



Edif. N° 1;3

13



Edif. N° 9

14