



Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Lornano**Isolato: **49**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **8CSI06C**

Edif. N°: **1** F. 21 Part 169  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Medio**  
 Valore: **RV**

**Casa torre a sviluppo diacronico in pietra su 2/3 piani con scala di accesso al primo piano esterna con loggia**

Edif. N°: **2** F. 21 Part 75  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Altro uso**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Medio**  
 Valore: **V**

**Rustico in pietra su 2 piani con mostre in laterizio alle finestre**

Edif. N°: **2a** F. 21 Part 75  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Medio**  
 Valore: **V**

**Rustico di pendio in pietra con porta di accesso a monte con arco. A valle la facciata presenta finestre e porte con mostre in laterizio**

Edif. N°: **3** F. 21 Part 170  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Altro uso**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Medio**  
 Valore: **V**

**Rustico di pendio in pietra con parata a monte e fienile a valle. Il fienile presenta grigliato in laterizio. Sul fianco si trova una tettoia con struttura portante in laterizio, uso rimessa**

Edif. N°: **3a** F. 21 Part 192  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Medio**  
 Valore: **V**

**Rustico in pietra uso pollaio**

Edif. N°: **4** F. 21 Part 192  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Medio**  
 Valore: **V**

**Aia lastricata in laterizio**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Lornano**

Isolato: **49**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **8CS\06C**

Edif. N°: **5** F. 21 Part 192

Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**

Dest. d'uso: **No data**

Alterazioni Tipologiche: **No data**

Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**

Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

**Box in lamiera**

Edif. N°: **6** F. 21 Part 301

Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**

Dest. d'uso: **No data**

Alterazioni Tipologiche: **No data**

Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**

Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

**Tettoia in lamiera**

Edif. N°: **7** F. 21 Part 192

Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**

Dest. d'uso: **No data**

Alterazioni Tipologiche: **No data**

Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**

Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

**Tettoie precarie in legno e serra in metallo e nylon**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Lornano**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **49**

Scheda: **8CS\06C**



Edif. N° 1;2

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1

4



Edif. N° 2

5



Edif. N° 2

6



Edif. N° 3;4

7



Edif. N° 3

8



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Lornano**

Isolato: **49**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **8CS\06C**



Edif. N° 3

9



Edif. N° 7

10



Edif. N° 1;2;5

11



Edif. N° 2

12