



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI



Toponimo: "Acquaviva"

Isolato: 8

Oggetto:

Scheda: 26CS

Luglio 1997





COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: "Acquaviva"

Isolato: 8

Oggetto:

Scheda: 26CS

Luglio 1997

Edif. N°: 1	F. 11 Part 139	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Edificio in pietra uso civile abitazione			
Edif. N°: 1a	F. 11 Part 1	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Piscina			
Edif. N°: 1b	F. 11 Part 139	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 2		Stato di Conservazione: Buono	Valore: N
Rimesse in muratura			
Edif. N°: 2	F. 11 Part 3	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Tettoie precarie			
Edif. N°: 3	F. 11 Part 148	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Gravi
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Rustico trasformato in civile abitazione permanente			
Edif. N°: 3a	F. 11 Part 148	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Rustico adiacente a 3 trasformato ad annesso residenza			
Edif. N°: 3b	F. 11 Part 5	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Aia lastricata in laterizio			
Edif. N°: 3c	F. 11 Part 139	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Tettoia annessa alla residenza			
Edif. N°: 3d	F. 11 Part 6	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Annesso adiacente a 3			
Edif. N°: 4	F. 11 Part 92	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Rustico in pietra di pertinenza della residenza 8			
Edif. N°: 4a	F. 11 Part 92	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Rustico in pietra di pertinenza della residenza 8			
Edif. N°: 5	F. 11 Part 91	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Rustico in pietra di pertinenza della residenza 8			
Edif. N°: 5a	F. 11 Part 91	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Corpo in pietra anteposto a 5			
Edif. N°: 6	F. 11 Part 3	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Fienilein pietra			



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: "Acquaviva"

Isolato: 8

Oggetto:

Scheda: 26CS

Luglio 1997

Edif. N°: 6a	F. 11 Part X1	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Rustico in pietra uso rimessa			
Edif. N°: 6b	F. 11 Part 3	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Tettoia in lamiera			
Edif. N°: 6c	F. 11 Part 7	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Rimessa in muratura con tettoia in lamiara			
Edif. N°: 7	F. 11 Part 7	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Gravi
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Rustico in pietra e laterizio uso rimessa			
Edif. N°: 7a	F. 11 Part 7	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Box in lamiera			
Edif. N°: 8	F. 11 Part 92	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Civile abitazione su due piani			
Edif. N°: 9	F. 11 Part 5	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Gravi
Numero Unità Funzionali 2		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Edificio in pietra uso civile abitazione con scala esterna sul retro			
Edif. N°: 9a	F. 11 Part 5	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 2		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Corpo giustapposto in pietra annesso al 9			
Edif. N°: 9b	F. 11 Part 8	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Tettoia in lamiera per legna			
Edif. N°: 10	F. 11 Part 11	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Edificio della Fattoria di Acquaviva ad uso abitativo			
Edif. N°: 10a	F. 11 Part 11	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 2		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Scala esterna con loggia di accesso al 10 e rimessa nel sottoscala			
Edif. N°: 11	F. 11 Part 11	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: RV
Edificio della Fattoria ad uso abitativo con grande loggia al primo piano			
Edif. N°: 11a	F. 11 Part 11	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Corpo giustapposto in pietra in adiacenza all'11			
Edif. N°: 12	F. 11 Part 9	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Baracche precarie			



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: "Acquaviva"

Isolato: 8

Oggetto:

Scheda: 26CS

Luglio 1997

Edif. N°: 13	F. 11 Part 9	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Baracche precarie			
Edif. N°: 14	F. 11 Part 9	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Baracche precarie			
Edif. N°: 15	F. 9 Part A	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: RV
Cappella in muratura intonacata			
Edif. N°: 16	F. 11 Part 7	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: CCA
Cisterna in muratura mista			
Edif. N°: 17	F. 11 Part 7	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Medio	Valore: V
Concimaia lastricata in pietra			
Edif. N°: 18	F. 11 Part 7	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Parata in pietra uso rimessa			
Edif. N°: 18a	F. 11 Part 8	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Tettoia in lamiera uso rimessa			
Edif. N°: 18b	F. 11 Part 8	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: N
Pollaio in laterizio diacente al 18			
Edif. N°: 19	F. 11 Part 11	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Corpo monocellulare a 3 p, intonacato, compreso nella Fattoria			
Edif. N°: 21	F. 11 Part 11	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Medio	Valore: V
Stalla in pietra			
Edif. N°: 22	F. 11 Part 11	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 2		Stato di Conservazione: Medio	Valore: V
Fienile in pietra con rimessa			
Edif. N°: 23	F. 11 Part 11	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Edificio della Fattoria ad uso abitativo			
Edif. N°: 24	F. 11 Part 11	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Ex rustico annesso alla Fattoria ad uso abitativo			
Edif. N°: 25	F. 11 Part 10	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Serre in metallo e nylon			



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: "Acquaviva"

Isolato: 8

Oggetto:

Scheda: 26CS

Luglio 1997

Edif. N°: 26	F. 11 Part 10	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: CCA
Cisterna in muratura			
Edif. N°: 27	F. 11 Part 14	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 2		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Civile abitazione in pietra su due piani			
Edif. N°: 28	F. 11 Part 14	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Muro di recinzione con accesso ad arco			
Edif. N°: 29	F. 11 Part 14	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 3		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Edificio in pietra uso rimessa			
Edif. N°: 29a	F. 11 Part 14	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Baracca precaria in legno			
Edif. N°: 29b	F. 11 Part 14	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Pergolato in vitigni e recinzione legno/rete			
Edif. N°: 29c	F. 11 Part 14	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Medio	Valore: V
Rimessa in muratura di pietra			
Edif. N°: 29d	F. 11 Part 14	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Edicola votiva inclusa nel muro di recinzione			
Edif. N°: 29e	F. 11 Part 14	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Tettoia precaria			
Edif. N°: 29f	F. 11 Part 14	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Pozzo in laterizio			
Edif. N°: 29g	F. 11 Part 14	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Baracca			
Edif. N°: 31	F. 11 Part 114	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 4		Stato di Conservazione: Buono	Valore: N
Civile abitazione su due piani			
Edif. N°: 31a	F. 11 Part 118	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Box in lamiera			
Edif. N°: 31b	F. 11 Part 117	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Baracca in lamiera			



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: "Acquaviva"

Isolato: 8

Oggetto:

Scheda: 26CS

Edif. N°: 32	F. 9	Part 225	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1			Stato di Conservazione: Buono	Valore: N
Civile abitazione su un piano				

Edif. N°: 32a	F. 9	Part 225	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data			Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Tettoia in vetroresina				

Edif. N°: 32b	F. 9	Part 224	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data			Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Baracca in legno e lamiera				

Edif. N°: 32c	F. 9	Part 224	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data			Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Baracca in legno e lamiera				

Edif. N°: 32d	F. 9	Part 224	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data			Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Baracca in legno e lamiera				



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Acquaviva"

Isolato: 8

Oggetto:

Scheda: 26CS

Luglio 1997



Edif. N° 1;1a

1



Edif. N° 1;1b;2

2



Edif. N° 3;3a;3c

3



Edif. N° 3;3a;3b

4



Edif. N° 4

5



Edif. N° 4

6



Edif. N° 5;5a

7



Edif. N° 6;6a

8



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Acquaviva"

Isolato: 8

Oggetto:

Scheda: 26CS

Luglio 1997



Edif. N° 6;6b

9



Edif. N° 6c

10



Edif. N° 7

11



Edif. N° 7

12



Edif. N° 7a;17

13



Edif. N° 8

14



Edif. N° 9;9a

15



Edif. N° 9;10

16



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Acquaviva"

Isolato: 8

Oggetto:

Scheda: 26CS

Luglio 1997



Edif. N° 9b

17



Edif. N° 9

18



Edif. N° 9;9a

19



Edif. N° 11;11a

20



Edif. N° 11;19

21



Edif. N° 12;13;14

22



Edif. N° 15

23



Edif. N° 16

24



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Acquaviva"

Oggetto:

Isolato: 8

Scheda: 26CS



Edif. N° 17

25



Edif. N° 17;18

26



Edif. N° 18;18a

27



Edif. N° 18b

28



Edif. N° 19;21;22;23

29



Edif. N° 22;23;27

30



Edif. N° 25;26

31



Edif. N° 25;27

32



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Acquaviva"

Isolato: 8

Oggetto:

Scheda: 26CS

Luglio 1997



Edif. N° 24

33



Edif. N° 24;27

34



Edif. N° 28;29;29d

35



Edif. N° 29a;29f

36



Edif. N° 29g

37



Edif. N° 29b

38



Edif. N° 29b;29g

39



Edif. N° 29b

40



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Acquaviva"

Isolato: 8

Oggetto:

Scheda: 26CS

Luglio 1997



Edif. N° 29c;29e

41



Edif. N° 31

42



Edif. N° 31

43



Edif. N° 31b

44



Edif. N° 31b

45



Edif. N° 31a

46



Edif. N° 32

47



Edif. N° 32

48



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Acquaviva"

Oggetto:

Isolato: 8

Scheda: 26CS



Edif. N° 32b

49



Edif. N° 32c;32d

50