



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: **Scorgiano**

Isolato: **13**

Oggetto:

Scheda: **12CS**

Luglio 1997





COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: **Scorgiano**

Isolato: **13**

Oggetto:

Scheda: **12CS**

Luglio 1997

Edif. N°: 1	F. Part	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 2		Stato di Conservazione: Buono	Valore: RV
Chiesa a una navata con canonica			
Edif. N°: 1a	F. Part	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: No data
No data			
Edif. N°: 2	F. Part	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Gravi
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Medio	Valore: V
Cappella in pietra			
Edif. N°: 3	F. Part	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Tettoie precarie in lamiera e legno			
Edif. N°: 4	F. Part	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Box in lamiera			
Edif. N°: 5	F. Part	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Baracca in lamiera e legno			
Edif. N°: 6	F. Part	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Rimessa con tettoia in lamiera e vasca			
Edif. N°: 7	F. Part	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Tettoie e baracche in lamiera			
Edif. N°: 8	F. Part	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Tettoie e baracche in lamiera			
Edif. N°: 9	F. Part	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 2		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Edificio in pietra su due piani uso civile abitazione e rimessa			
Edif. N°: 10	F. 64 Part 71	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 5		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Esercizio commerciale e unità abitative			
Edif. N°: 10a	F. 64 Part 68	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Corpo aggiunto in ferro e vetro			
Edif. N°: 10b	F. 64 Part 71	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Rimessa adiacente a 10			
Edif. N°: 11	F. Part	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Gravi
Numero Unità Funzionali 2		Stato di Conservazione: Medio	Valore: V
Edificio in pietra su due piani con scala esterna di accesso al primo piano e loggia, scala esterna retrostante di recente fattura			



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: **Scorgiano**

Isolato: **13**

Oggetto:

Scheda: **12CS**

Edif. N° 12	F.	Part	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1			Stato di Conservazione: Medio	Valore: V
Rustico in pietra				

Edif. N° 13	F.	Part	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1			Stato di Conservazione: Medio	Valore: V
Concimaia in pietra				

Edif. N° 14	F.	Part	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1			Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Aia lastricata in laterizio				

Edif. N° 15	F.	Part	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1			Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Civile abitazione in pietra su due piani				



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Scorgiano**

Isolato: **13**

Oggetto:

Scheda: **12CS**

Luglio 1997



Edif. N° 1;2

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1;1a

3




Edif. N° 1

4



Edif. N° 3

5




Edif. N° 4

6



Edif. N° 5;7

7



Edif. N° 6;6a

8



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Scorgiano**

Isolato: **13**

Oggetto:

Scheda: **12CS**

Luglio 1997



Edif. N° 8

9



Edif. N° 9

10



Edif. N° 9

11



Edif. N° 9

12



Edif. N° 9

13



Edif. N° 10

14



Edif. N° 10;10a;14

15



Edif. N° 11

16



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Scorgiano**

Isolato: **13**

Oggetto:

Scheda: **12CS**

Luglio 1997



Edif. N° 11

17



Edif. N° 11

18



Edif. N° 11a

19



Edif. N° 12

20



Edif. N° 13

21



Edif. N° 15

22