



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI



Toponimo: **Fungaia**

Isolato: **20**

Oggetto:

Scheda: **3CS**

Luglio 1997





# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: **Fungaia**

Isolato: **20**

Oggetto:

Scheda: **3CS**

Luglio 1997

Edif. N°: <b>1</b>	F. <b>96A</b> Part <b>61</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>2</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>RV</b>
<b>Rustico di pendio in pietra con stalle e parata a monte.</b>			

Edif. N°: <b>2</b>	F. <b>96A</b> Part <b>61</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>si</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>RV</b>
<b>Rustico di pendio in pietra con parata a monte</b>			

Edif. N°: <b>3</b>	F. <b>96A</b> Part <b>61</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>si</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>RV</b>
<b>Rustico in pietra intonacata con accesso dall'interno della Fattoria</b>			

Edif. N°: <b>3a</b>	F. <b>96A</b> Part <b>61</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Medio</b>	Valore: <b>RV</b>
<b>Stalla in pietra adiacente a 3 con accesso dall'esterno della Fattoria</b>			

Edif. N°: <b>4</b>	F. <b>96A</b> Part <b>61</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>RV</b>
<b>Rustico di pendio in pietra intonacata con accesso ad arco uso tinaia</b>			

Edif. N°: <b>5</b>	F. <b>96A</b> Part <b>61</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>si</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>RV</b>
<b>Villa composta da un corpo di fabbrica principale su 3 p. e due ali laterali con loggia superiore ora tamponata.</b>			

Edif. N°: <b>6</b>	F. <b>96A</b> Part <b>63</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Rustico in pietra</b>			

Edif. N°: <b>7</b>	F. <b>96A</b> Part <b>60</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>N</b>
<b>Capannone in lamiera</b>			

Edif. N°: <b>8</b>	F. <b>96A</b> Part <b>60</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>RV</b>
<b>Edificio in pietra annesso alla Fattoria su due piani.</b>			

Edif. N°: <b>9</b>	F. <b>96A</b> Part <b>60</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>si</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>2</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>RV</b>
<b>Edificio in pietra intonacata su 2 piani con stalle al P.T e unità abitativa al P.1</b>			

Edif. N°: <b>9a</b>	F. <b>96A</b> Part <b>60</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>RV</b>
<b>Rustico su un piano in pietra intonacata</b>			

Edif. N°: <b>10</b>	F. <b>96A</b> Part <b>64</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>si</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>2</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>RV</b>
<b>Edificio di pendio in pietra su tre piani con unità abitativa al p.1</b>			

Edif. N°: <b>10a</b>	F. <b>96A</b> Part <b>64</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>2</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>RV</b>
<b>Edificio in pietra intonacata adiacente a 10 su due piani</b>			

Edif. N°: <b>10b</b>	F. <b>96A</b> Part <b>64</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>si</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>RV</b>
<b>Edificio di pendio con androne gradonato in pietra</b>			



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: **Fungaia**

Isolato: **20**

Oggetto:

Scheda: **3CS**

Luglio 1997

Edif. N°: <b>10c</b>	F. <b>96A</b> Part <b>64</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Rustico in pietra</b>			
Edif. N°: <b>11</b>	F. <b>96A</b> Part <b>64</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>si</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>3</b>		Stato di Conservazione: <b>Medio</b>	Valore: <b>RV</b>
<b>Complesso di rustici di pendio in pietra con parata e tettoia in laterizio</b>			
Edif. N°: <b>11a</b>	F. <b>96A</b> Part <b>70</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Cattivo</b>	Valore: <b>RV</b>
<b>Rustico in laterizio con lavatoio in pietra</b>			
Edif. N°: <b>11b</b>	F. <b>96A</b> Part <b>63</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>No data</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>No data</b>
<b>No data</b>			
Edif. N°: <b>12</b>	F. <b>96A</b> Part <b>65</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Stalla in pietra per ovini con accessi ad arco ribassato in laterizio</b>			
Edif. N°: <b>13</b>	F. Part	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>CCA</b>
<b>Pozzo in laterizio</b>			
Edif. N°: <b>14</b>	F. <b>96A</b> Part <b>66</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Medio</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Edificio in pietra intonacata su due piani</b>			
Edif. N°: <b>14a</b>	F. <b>96A</b> Part <b>66</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Medio</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Tettoia con struttura lignea con forno in pietra</b>			
Edif. N°: <b>15</b>	F. <b>96A</b> Part <b>72</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>si</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>RV</b>
<b>Edificio a sviluppo diacronico in pietra intonacata, su 2/3 piani, con scala esterna di accesso al primo piano e loggia</b>			
Edif. N°: <b>16</b>	F. <b>96A</b> Part <b>67</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>si</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Rustico in pietra su un piano ad uso abitativo</b>			
Edif. N°: <b>17</b>	F. <b>96A</b> Part <b>67</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>si</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Rustico in pietra su un piano ad uso abitativo</b>			
Edif. N°: <b>18</b>	F. <b>96A</b> Part <b>68</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>si</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>RV</b>
<b>Edificio di pendio a sviluppo diacronico in pietra parzialmente intonacata su quattro piani, con scala esterna di accesso al primo piano e loggia in laterizio. Presenta una torre in pietra con angolo smussato sul lato S.</b>			
Edif. N°: <b>18a</b>	F. <b>96A</b> Part <b>68</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>CCA</b>
<b>Rimessa in laterizio adiacente a 18</b>			
Edif. N°: <b>19</b>	F. <b>96A</b> Part <b>69</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>si</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Edificio di pendio in pietra ad uso abitativo</b>			



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: **Fungaia**

Isolato: **20**

Oggetto:

Scheda: **3CS**

Luglio 1997

Edif. N°: <b>19a</b>	F. <b>96A</b> Part <b>68</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Rustico in pietra con aperture ad arco in lat. e scala adiacente in pietra di accesso all'orto murato.</b>			

Edif. N°: <b>20</b>	F. <b>103</b> Part <b>62</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Totali</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>CCA</b>
<b>Aia lastricata in laterizio</b>			

Edif. N°: <b>21</b>	F. <b>103</b> Part <b>62</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Leggere</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Fienile di pendio in pietra con grigliato in lat. trasformato in residenza</b>			

Edif. N°: <b>22</b>	F. <b>103</b> Part <b>A</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>RV</b>
<b>Impianto cimiteriale classico con muro di recinzione in pietra</b>			

Edif. N°: <b>23</b>	F. <b>103</b> Part <b>7</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>si</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>RV</b>
<b>Chiesa di S. Michele, a una navata in pietra con facciata intonacata e campanile a vela.</b>			

Edif. N°: <b>24</b>	F. <b>103</b> Part <b>A</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>RV</b>
<b>Cappella in pietra intonacata</b>			

Edif. N°: <b>25</b>	F. <b>103</b> Part <b>7</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>si</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Canonica in pietra intonacata a sviluppo sincronico su due piani</b>			

Edif. N°: <b>25a</b>	F. <b>103</b> Part <b>7</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>si</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Edificio giustapposto in pietra su due piani</b>			

Edif. N°: <b>26</b>	F. <b>103</b> Part <b>7</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Aia lastricata in laterizio</b>			

Edif. N°: <b>27</b>	F. <b>103</b> Part <b>7</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Medio</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Fienile di pendio in pietra con grigliato in laterizio</b>			

Edif. N°: <b>27a</b>	F. <b>103</b> Part <b>7</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Leggere</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Medio</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Edificio in pietra a valle del 27, con aperture superiori parzialmente tamponate</b>			

Edif. N°: <b>28</b>	F. <b>103</b> Part <b>15</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>SV</b>
<b>Pozzo</b>			



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Fungaia**

Oggetto:

Isolato: **20**

Scheda: **3CS**



Edif. N° 1;3;3a;4;5;7

1



Edif. N° 1;2

2



Edif. N° 1;3

3



Edif. N° 3;4

4



Edif. N° 1;5

5



Edif. N° 5

6



Edif. N° 5

7



Edif. N° 5

8



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Fungaia**

Oggetto:

Isolato: **20**

Scheda: **3CS**



Edif. N° 5

9




Edif. N° 4;9;9a

10



Edif. N° 9

11



Edif. N° 9

12



Edif. N° 10;10b

13



Edif. N° 10b;10c

14



Edif. N° 10

15



Edif. N° 10a

16



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Fungaia**

Isolato: **20**

Oggetto:

Scheda: **3CS**

Luglio 1997



Edif. N° 10;10a

17



Edif. N° 11;11a;12

18



Edif. N° 11

19



Edif. N° 11

20



Edif. N° 15

21



Edif. N° 15

22



Edif. N° 14;15

23



Edif. N° 14;14a

24



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Fungaia**

Oggetto:

Isolato: **20**

Scheda: **3CS**



Edif. N° 16;17

25



Edif. N° 17

26



Edif. N° 13;18

27



Edif. N° 18

28



Edif. N° 18

29



Edif. N° 18;18a

30



Edif. N° 19

31



Edif. N° 19;19a

32



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Fungaia**

Isolato: **20**

Oggetto:

Scheda: **3CS**

Luglio 1997



Edif. N° 18;19a

33



Edif. N° 20;21

34



Edif. N° 21

35



Edif. N° pan.

36



Edif. N° 22

37




Edif. N° 22

38



Edif. N° 23;24

39



Edif. N° 23

40



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Fungaia**

Isolato: **20**

Oggetto:

Scheda: **3CS**

Luglio 1997



Edif. N° 23



Edif. N° 25



Edif. N° 25;25a



Edif. N° 25;25a



Edif. N° 26;27



Edif. N° 27;27a



Edif. N° pan.