



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: "Cannuccio"

Isolato: 20

Oggetto:

Scheda: 15CS

Luglio 1997

Edif. N°: 1	F. 103 Part 24	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Baracca in legno e lamiera			
Edif. N°: 2	F. 103 Part 24	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Medio	Valore: SV
Rustico in muratura uso rimessa			
Edif. N°: 3	F. 103 Part 24	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Medio	Valore: SV
Rustico in muratura uso rimessa			
Edif. N°: 4	F. 103 Part 34	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Rustico di pendio in pietra e laterizio trasformato in residenza			
Edif. N°: 5	F. 102 Part 11	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Box in lamiera			
Edif. N°: 6	F. 103 Part 169	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Box in lamiera con baracche precarie in lamiera			
Edif. N°: 7	F. 102 Part 11	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Boxes			
Edif. N°: 8	F. 102 Part 11	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: CCA
Tettoia con struttura portante in pietra			
Edif. N°: 9	F. 103 Part 29	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Tettoie precarie in lamiera			
Edif. N°: 10	F. 103 Part 36	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Gravi
Numero Unità Funzionali 6		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Edificio di pendio in pietra a sviluppo diacronico su 2/3 piani (Apparteneva a Fungaia).			
Edif. N°: 11	F. 103 Part 177	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Box in lamiera e vetroresina			
Edif. N°: 12	F. 103 Part 24	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Medio	Valore: CCA
Rimessa in laterizio			
Edif. N°: 13	F. 103 Part 179	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Box in lamiera			
Edif. N°: 14	F. 103 Part 179	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Box in lamiera			



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: "Cannuccio"

Isolato: 20

Oggetto:

Scheda: 15CS

Luglio 1997

Edif. N°: 15	F. 103 Part 177	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Aia lastricata in laterizio con recinzione in pietra			

Edif. N°: 16	F. 103 Part 29	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Serra in metallo e nylon			

Edif. N°: 17	F. 103 Part 29	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Tettoie precarie in lamiera			

Edif. N°: 18	F. 102 Part 25	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Pessimo	Valore: V
Rudere di rustico di pendio in pietra			

Edif. N°: 19	F. 102 Part 27	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Edificio a sviluppo sincronico su due piani, intonacato			

Edif. N°: 20	F. 103 Part 196	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Concimaia in pietra			

Edif. N°: 21	F. 103 Part 38	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Aia lastricata in laterizio			

Edif. N°: 22	F. 103 Part 38	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Pozzo chiuso in pietra			

Edif. N°: 23	F. 103 Part 38	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Vasca in pietra di raccolta acqua piovana			

Edif. N°: 24	F. 103 Part 190	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Rustico in pietra con forno			

Edif. N°: 24a	F. 103 Part 190	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Rustico in pietra e laterizio trasformato in laboratorio artigianale			

Edif. N°: 24b	F. 103 Part 190	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Rustico di pendio in pietra uso pollaio			

Edif. N°: 25	F. 102 Part 123	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Tettoia con struttura portante in pietra, parzialmente tamponata.			

Edif. N°: 26	F. 102 Part 102	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: CCA
Rimessa in pietra			



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: "Cannuccio"

Isolato: 20

Oggetto:

Scheda: 15CS

Luglio 1997

Edif. N°: 27	F. 103 Part 241	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Tettoia in lamiera			
Edif. N°: 28	F. 102 Part 37	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Tettoia in coppi tamponata da legno e lamiera			
Edif. N°: 29	F. 102 Part 37	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Box in lamiera			
Edif. N°: 30	F. 102 Part 38	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
"La Capanna" civile abitazione in pietra su due piani			
Edif. N°: 30a	F. 102 Part 38	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: CCA
Rimessa adiacente a 30 in pietra			
Edif. N°: 31	F. 102 Part 39	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Edificio in pietra su due piani uso civile abitazione			
Edif. N°: 31a	F. 102 Part 39	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: No data
Tettoia in coppi adiacente a 31 uso rimessa			
Edif. N°: 31b	F. 102 Part 39	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: CCA
Rimessa di pertinenza del 31, con tetto a terrazzo			
Edif. N°: 32	F. 102 Part 37	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: CCA
Rustico in pietra adibito a pollaio			
Edif. N°: 33	F. 102 Part 37	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: N
Pollaio in muratura			
Edif. N°: 34	F. 102 Part 37	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: N
Pollaio in muratura			
Edif. N°: 35	F. 103 Part 242	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Tettoia in lamiera			
Edif. N°: 36	F. 103 Part 242	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Tettoia in lamiera			
Edif. N°: 37	F. 102 Part 41	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Gravi
Numero Unità Funzionali 2		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Edificio di pendio a sviluppo diacronico in pietra intonacata su 2/3 piani			



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: "Cannuccio"

Isolato: 20

Oggetto:

Scheda: 15CS

Luglio 1997

Edif. N°: 37a	F. 102 Part 43	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 2		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Edificio in pietra a sviluppo diacronico su 2 piani			
Edif. N°: 38	F. 102 Part 42	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: CCA
Vasca in pietra di raccolta acqua piovana			
Edif. N°: 39	F. 102 Part 42	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: CCA
Pozzo in laterizio			
Edif. N°: 40	F. 102 Part 43	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 2		Stato di Conservazione: Medio	Valore: V
Rustico in pietra con forno e legnaia			
Edif. N°: 41	F. 102 Part 43	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Baracca in lamiera			
Edif. N°: 42	F. 102 Part 43	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Baracca in lamiera			
Edif. N°: 43	F. 103 Part 53	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Tettoia in lamiera			
Edif. N°: 44	F. 102 Part 43	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Baracche in lamiera			
Edif. N°: 46	F. 102 Part 47	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: CCA
Rimessa in muratura			
Edif. N°: 47	F. 102 Part 47	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: CCA
Civile abitazione			
Edif. N°: 48	F. 108 Part 1	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Aia lastricata in laterizio			
Edif. N°: 49	F. 108 Part 1	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Cattivo	Valore: V
Fienile in pietra			
Edif. N°: 50	F. 102 Part 47	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: CCA
Civile abitazione			
Edif. N°: 51	F. 102 Part 47	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Piscina			



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: "Cannuccio"

Isolato: 20

Oggetto:

Scheda: 15CS

Edif. N°: 52	F. 102 Part 47	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: CCA
Rimessa in muratura			
Edif. N°: 53	F. 102 Part 47	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: CCA
Stalle in laterizio			
Edif. N°: 54	F. 102 Part 47	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Rustico in laterizio			
Edif. N°: 55	F. 102 Part 47	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: CCA
Rimessa in laterizio			
Edif. N°: 56	F. 102 Part 47	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Tettoia in vetroresina			
Edif. N°: 57	F. 102 Part 67	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Box in lamiera			



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO


Toponimo: "Cannuccio"

Isolato: 20

Oggetto:

Scheda: 15CS

Luglio 1997



Edif. N° 1



Edif. N° 2;3

2



Edif. N° 4

3



Edif. N° 5

4



Edif. N° 6;9

5



Edif. N° 7;8

6



Edif. N° 10

7



Edif. N° 10

8



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Cannuccio"

Isolato: 20

Oggetto:

Scheda: 15CS

Luglio 1997



Edif. N° 10

9



Edif. N° 10

10



Edif. N° 6;9;10;11

11



Edif. N° 12

12



Edif. N° 13

13



Edif. N° 14

14



Edif. N° 14;15

15



Edif. N° 16

16



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Cannuccio"

Isolato: 20

Oggetto:

Scheda: 15CS

Luglio 1997



Edif. N° 17

17



Edif. N° 18

18



Edif. N° 18

19



Edif. N° 19

20



Edif. N° 19

21



Edif. N° 20

22



Edif. N° 21

23



Edif. N° 22

24



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Cannuccio"

Isolato: 20

Oggetto:

Scheda: 15CS

Luglio 1997



Edif. N° 23

25



Edif. N° 24;24a;24b

26



Edif. N° 25

27



Edif. N° 25

28



Edif. N° 26

29



Edif. N° 27

30



Edif. N° 28;29

31



Edif. N° 30;30a

32



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Cannuccio"

Isolato: 20

Oggetto:

Scheda: 15CS

Luglio 1997



Edif. N° 31;31a

33



Edif. N° 31;31a

34



Edif. N° 31;31b

35



Edif. N° 32;33;34

36



Edif. N° 37

37



Edif. N° 37

38



Edif. N° 37;37a

39



Edif. N° 37a

40



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Cannuccio"

Isolato: 20

Oggetto:

Scheda: 15CS

Luglio 1997



Edif. N° 37a

41



Edif. N° 37a

42



Edif. N° 38;39

43



Edif. N° 40;41

44



Edif. N° 42

45



Edif. N° 44



Edif. N° 46

47



Edif. N° 47

48



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Cannuccio"

Isolato: 20

Oggetto:

Scheda: 15CS

Luglio 1997



Edif. N° 48;49

49



Edif. N° 49

50



Edif. N° 49

51



Edif. N° 50

52



Edif. N° 51

53




Edif. N° 52;53

54



Edif. N° 54;55

55



Edif. N° 56

56



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Cannuccio"

Isolato: 20

Oggetto:

Scheda: 15CS

Luglio 1997



Edif. N° 57

57