



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI


Toponimo: **Colle Ciupi**

Isolato: **24**

Oggetto:

Scheda: **1CS**

Luglio 1997





# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: **Colle Ciupi**

Isolato: **24**

Oggetto:

Scheda: **1CS**

Luglio 1997

Edif. N°: <b>1</b>	F. 95 Part 148	Presente nel Catasto Lorenese: <b>si</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>3</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>RV</b>
<b>Annesso rustico di pendio, relativo a 3 proprietà diverse, a sviluppo diacronico unitario, fronte allungato, in pietrame di piccola pezzatura con finitura rasapietra</b>			
Edif. N°: <b>1a</b>	F. 95 Part 149	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>N</b>
<b>Baracca con tettoia in lamiera in aderenza al n°1 a E</b>			
Edif. N°: <b>1b</b>	F. 95 Part 5	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Assenti</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Cattivo</b>	Valore: <b>RV</b>
<b>Aia lastricata in cotto</b>			
Edif. N°: <b>2</b>	F. 95 Part 154	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>N</b>
<b>Box in lamiera</b>			
Edif. N°: <b>3</b>	F. 95 Part 154	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>N</b>
<b>Box in lamiera</b>			
Edif. N°: <b>4</b>	F. 94 Part 73	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>CCA</b>
<b>Cisterna forma circolare in mattoni</b>			
Edif. N°: <b>5</b>	F. 95 Part 149	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>N</b>
<b>Annesso in lamiera con tettoia avamposta in metallo</b>			
Edif. N°: <b>6</b>	F. 95 Part 153	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>N</b>
<b>Box in lamiera</b>			
Edif. N°: <b>7</b>	F. 95 Part 153	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>N</b>
<b>Box in lamiera</b>			
Edif. N°: <b>8</b>	F. 95 Part 153	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>N</b>
<b>Box in lamiera</b>			
Edif. N°: <b>9</b>	F. 95 Part 153	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>N</b>
<b>Box in lamiera</b>			
Edif. N°: <b>15</b>	F. 94 Part 82	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>CCA</b>
<b>Annesso in muratura ad uso ricovero animali</b>			
Edif. N°: <b>16</b>	F. 94 Part 81	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>CCA</b>
<b>Annesso in muratura ad uso ricovero animali</b>			
Edif. N°: <b>17</b>	F. 94 Part 81	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>CCA</b>
<b>Pozzo forma quadrata in mattoni</b>			



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Colle Ciupi**

Isolato: **24**

Oggetto:

Scheda: **1CS**

Luglio 1997



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1a;5

2



Edif. N° 2;3

3



Edif. N° 4

4



Edif. N° 6;7;8;9

5



Edif. N° 12

6



Edif. N° 15;16